广州南峰乐器厂年产塑料胶条 29.5 吨、 塑料细条 17.8 吨、雕刻片板 17.8 吨、 护板 4.9 吨建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:广州南峰乐器厂

编制单位:广州南峰乐器厂

二〇二〇年十月

建设单位法人代表 : 吴平波

编制单位法人代表 : 吴平波

项目负责人: 吴平波

报告编制人员: 阮帝明、邓文发

建设单位

(盖章)

编制单位

广州南峰乐器厂 (盖章)

广州南峰乐器厂

电话: 13802757613 电话: 13802757613

邮编: 511400 邮编: 511400

广州市番禺区大龙街 广州市番禺区大龙街

地址: 大龙村石龙岗路 20 地址: 大龙村石龙岗路 20

号 D 座 301 号 D 座 301

表一

| 建设项目名称 | 广州南峰乐器厂年产塑料原吨、护板 4.9 吨建设项目 | 交条 29.5 吨、 塑料 | 4细条 17.8 吨、雕刻片板 17.8 | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 建设单位名称 | 广州南峰乐器厂 | 广州南峰乐器厂 | | | | | |
| 统一社会信用 代码 | 9144010172989589XW | | | | | | |
| 法人代表 | 吴平波 | | .117 | | | | |
| 联系人 | 吴平波 | 联系方式 | 13802757613 | | | | |
| 环境影响报告 名称 | 《广州南峰乐器厂年产塑料 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项 | | 塑料细条 17.8 吨、雕刻片板 表》 | | | | |
| 建设项目性质 | 新建项目 | | | | | | |
| 行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑 | 料制品制造 | X | | | | |
| 分类管理名录 类别 | 47、塑料制品制造 | * KX | | | | | |
| 建设地点 | 广州市番禺区大龙街大龙 | 寸石龙岗路 20 号 | D座 301 | | | | |
| 主要产品名称 | 塑料胶条、塑料细条、雕刻片板、护板 | | | | | | |
| 设计生产能力 | 4.9 吨/年 | | 雕刻片板 17.8 吨/年、护板 | | | | |
| 实际生产能力 | 塑料胶条 29.5 吨/年、塑料 4.9 吨/年 | -细条 17.8 吨/年、 | 雕刻片板 17.8 吨/年、护板 | | | | |
| 建设项目环评 时间 | 2019年8月 | 开工建设时间 | 2016年7月18日 | | | | |
| 环保设施竣工 时间 | 2020年7月8日 | 环保设施调试 时间 | 2020年7月17日~2020年12月6日 | | | | |
| 验收现场监测的时间 | 2020年9月21日~2020年 | 59月22日 | | | | | |
| 环评报告表 审批部门 | 广州市生态环境局番禺 区分局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市番禺环境科学研究 所有限公司 | | | | |
| | | | 年产塑料胶条 29.5 吨、塑料 吨建设项目环境影响报告表 | | | | |
| 环评批复情况 | 的批复》; 穗(番)环管影(2020)4 2020年01月19日; 广州市生态环境局番禺区 | 日号; | | | | | |
| 环保设施设计 单位 | 广州市中扬环保工程有 限公司 | 环保设施施工 单位 | 广州市中扬环保工程有限 公司 | | | | |

| 环保设施监测 单位 | 广东企辅健环安 | 安检测技术有限公司 | | | |
|--------------|---|--|---|--|--|
| 投资总概算 | 80 万元 | 环保投资总概算 | 13 万元 | 比例 | 16.25% |
| 实际总投资 | 80 万元 | 实际环保投资 | 13 万元 | 比例 | 16.25% |
| 验收监测依据 | 2)《中华人人人的 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 共和国国国国民党 (2017年) (2017年) (2018年) (2018年) (2017年) (2017年) (2017年) (2018年) (2018] | 法》,2018年 20 | 年 10 18 20 20 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 9月: (国务院) (国务院) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本 |

1)广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

2) 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表 4 大气污染物排放限值和表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

验收监测评价 标准、标号、级 别、限值

- 3) 苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准。
- 4) 臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1"恶臭污染物厂界标准值"新扩改建厂界二级标准值及表 2 恶臭污染物排放标准值。
- 5) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准 具体标准数值见表 1-1 至表 1-3。

表1-1 水污染物排放执行标准 单位: mg/L,除pH(无量纲)外

| 污染物 | рН | COD _{Cr} | BOD ₅ | SS 氨氮 | 总磷 | LAS |
|------|-----|-------------------|------------------|-------|----|-----|
| 标准限值 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | / | 20 |

注:废水排放执行标准为广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。

表1-2 废气污染物执行排放标准

| 污染物 | 有组织排放标准 | | 无组织排放浓 度限值 | 执行标准说明 | |
|-------|---------------|---------------|-------------------|--|--|
| | 排放浓度 mg/m³ | ≠排放速率 kg/h | mg/m ³ | | |
| 非甲烷总烃 | 100 | / | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 大 气污染物排放限值和表 9 企业 边界大气污染物浓度限值 | |
| 苯乙烯 | 50 | 6.5 | 5.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶 臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准 | |
| 臭气浓度 | 2000[无量纲] | / | 20[无量纲] | 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 1"恶臭污染 物厂界标准值"新扩改建厂界 二级标准值及表 2 恶臭污染物 排放标准值 | |

表1-3 噪声执行排放标准

| 厂界位置 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
|------|-----|---------|---------|
| 四周厂界 | 3 类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

注: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

验收范围与内容:

本项目验收范围为项目环境影响报告表及其环评批复中的建设内容及配套的污染防治措施。

项目变动情况:

本项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致,项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

表二

工程建设内容:

一、地理位置与平面布置

广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨建设项目位于广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路20号D座301,中心位置坐标:东经113.422264°,北纬22.968959°,由广州南峰乐器厂投资建设和运营管理。

项目的建设地点与环评及环评批复要求一致,没有发生变动。

项目地理位置图、平面布置图见附图。

本项目四至环境现状为:项目生产厂房所在建筑物为一栋四层的建筑物,其中本项目位于第三层。项目东面为空置厂房,南面为石龙岗路,西面为广州市耀阳有限公司,北面为广州市世乐电子科技有限公司。项目卫星四至图见阶图。

本项目周围主要环境保护目标表2-1,均与环评文件中的描述情况一致。环境保护目标分布情况见附图。

| 名称 | 相对坐标/m | | 保护对象 保护内容 | | 环境功能区 | 相对厂 | 相对厂界 |
|------------|--------|------|-------------|-------------|-------------------|------------|------|
| -11/14 | X | Y | DKT 1 7 3 C | 13.11 | V 1 - 20-22 HG EZ | 址方位 | 距离 |
| 蔗山村 | 13 | -163 | 居民区 | 约 1000 人 | 环境空气二类区 | 南面 | 203m |
| 番禺区石基第 二中学 | 364 | 64 | 学校 | 约 3000 人 | 环境空气二类区 | 东南面 | 400m |

表2-1 项目环境敏感目标一览表

二、建设内容

本项目租用一栋四层厂房中的第三层,占地面积1000平方米,总建筑面积1000平方米。项目总投资80万元,其中环保投资13万元。

| 名称 | 环评报告及批复建设内容 | 实际建设内容 | 相符性说明 |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 主体工程 | 占地面积 1000 平方米,总建 筑面积 1000 平方米。 | 占地面积 1000 平方米,总建 筑面积 1000 平方米。 | 实际建设情况与环评及 批复内容一致 |
| | 项目生产厂房为一栋四层厂 房中的第三层。 | 项目生产厂房为一栋四层厂 房中的第三层。 | 实际建设情况与环评及 批复内容一致 |

表2-2 项目建设内容

| | | 项目厂房内设置生产车间、原料区、成品区、办公区等。 | 项目厂房内设置生产车间、原 料区、成品区、办公区等。 | 实际建设情况与环评及 批复内容一致 |
|-------|------|---|---|------------------------------|
| | 供电系统 | 项目接市政电网,不设备用发 电机。 | 市政电网供电,无备用柴油发 电机。 | 实际供电系统情况与环 评及批复内容一致 |
| 輔 | 供水系统 | 本项目用水由市政给水管网 直接供应。 | 项目用水由市政给水管网供 水。 | 实际供水系统与环评及 批复内容一致 |
| 助公用工程 | 排水系统 | (1)雨水:雨污分流制,雨水排入雨水管道。 (2)污水:市政污水管网完善前,生活污水经三级化粪池预处理,再经自建生活污水处理设施处理后排入市桥水道。市政污水管网完善后,生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理,尾水排入市桥水道。 | (1)雨水:雨污分流制,雨水排入市政雨水管网。 (2)污水:项目所在地市政污水管网已完善,已取得《城镇污水排入排水管网许可证》 (许可证编号:番水排水 【20200117】第60号)。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理,尾水排入市桥水道。 | 实际排水系统 与环评及 批复内容一致 |
| 投资情况 | 投资情况 | 项目总投资 80 万元, 其中环 保投资 13 万元。 | 项目总投资 80 万元,其中环 保投资 13 万元。 | 实际投资情况与环评及 批复内容一致 |

三、生产规模

本项目实际产品生产规模与环评及其批复内容一致,没有发生变化。

表2-3 本项目产品及产能一览表

| 序号 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 变化情况 |
|----|------|----------|----------|-------------------------|
| 1 | 塑料胶条 | 29.5 吨/年 | 29.5 吨/年 | 无变化。实际产能与环评及 批复内容一致。 |
| 2 | 塑料细条 | 17.8 吨/年 | 17.8 吨/年 | 无变化。实际产能与环评及 批复内容一致。 |
| 3 | 雕刻片板 | 17.8 吨/年 | 17.8 吨/年 | 无变化。实际产能与环评及 批复内容一致。 |
| 41 | 护板 | 4.9 吨/年 | 4.9 吨/年 | 无变化。实际产能与环评及 批复内容一致。 |

四、主要设备情况

本项目实际生产设备情况与环评及其批复内容一致,没有发生变化。

表2-4 本项目实际主要设备一览表

| 1 | 挤出机机组 | 4 台 | 4 台 | 0(无变化) |
|---|-------|-----|-----|---------|
| 2 | 冲床 | 3 台 | 3 台 | 0 (无变化) |
| 3 | 切条机 | 1 台 | 1 台 | 0(无变化) |
| 4 | 雕刻机 | 3 台 | 3 台 | 0(无变化) |
| 5 | 空压机 | 1 台 | 1 台 | 0(无变化) |

五、劳动定员及工作制度

本项目有员工8人,厂内不设厨房食堂和宿舍,员工均不在厂内食宿。公司实行1班制,日工作8小时,年工作250天。

原辅材料消耗及水平衡:

一、原辅材料情况

本项目使用的主要原辅材料情况详见表2-5。项目实际使用的原辅材料情况与环评文件申报情况一致。

| | 777 277 327 | | | | | | |
|----|-------------|-----------|--------|------|--|--|--|
| 序号 | 原辅材料名称 | 环评文件设计使用量 | | 变化情况 | | | |
| 1 | ABS 树脂 | 30吨/年 | 30 吨/年 | 0 | | | |
| 2 | PVC 板材 | 41 吨/年 | 41 吨/年 | 0 | | | |
| 3 | 包装材料 | 2 吨/年 | 2 吨/年 | 0 | | | |

表2-5 项目主要原辅材料情况一览表

二、水平衡

项目用水包括生活用水和冷却塔用水。根据项目的用水情况统计,生活用水约为76t/a,冷却塔用水约为270t/a,合共用水量约为346t/a。

冷却塔用水循环使用,不排放,因蒸发消耗定期补水。项目外排的废水为生活污水, 污水排放量为68.4t/a,经化粪池处理后排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理, 处理后的尾水排入市桥水道。

主要工艺流程及产污环节:

本项目生产工艺与环评报告一致,没有发生变化,主要生产工艺及产污环节如下。

1、生产工艺流程




图2-1.1 塑料胶条生产工艺流程图





图2-1.2 护板生产工艺流程图







图2-1.4 雕刻片板生产工艺流程图

- 2、生产工艺说明
- (1) 塑料胶条生产工艺说明
- 1)注塑:本项目注塑工艺时由注塑机将烧融状态下的塑料熔料注射进相应模具中,固化成型。主要过程是将ABS 塑料加入注塑机内,加热至180-200℃呈烧熔状态时,注入模具中,冷却成型后取出。此工艺产生有机废气、废包装物及噪声。
 - 2) 冷却: 在挤出机组内冷却水槽静置5-10 分钟, 冷却水循环不外排。
- 3)剪切:利用挤出机组配套的剪切机对胶条进行剪切成客户要求尺寸大小。此工序产生边角料及噪声。
 - 4)包装。此工序产生包装废物。
 - (2) 护板生产工艺说明
- 1)冲压:利用冲床对PVC 护板冲压成客户要求尺寸大小。此工序产生边角料及噪声。
 - 2)包装。此工序产生包装废物。
 - (3) 塑料细条生产工艺说明
- 1) 切割: 利用切条机于常温下将PVC 板裁剪成客户要求尺寸。此工序仅需利用切条机对PVC 片板进行物理切割,不涉及加热放热反应,不会使原料受热挥发出有机废气,因此仅产生噪声及边角料。
 - 2)包装。此工序产生包装废物。
 - (4) 雕刻片板生产工艺说明
- 1)雕刻:利用雕刻机于常温下将PVC 片板进行剪切成客户要求的尺寸大小,并在片板上方钻2-3 个孔。此工序仅需利用雕刻机对PVC 片板进行物理切割,不涉及加热放热反应,不会使原料受热挥发出有机废气,因此仅产生噪声及边角料。



3、产污汇总

(1) 废水: 员工生活污水。

(2) 废气: 注塑工序产生的有机废气。

(3) 噪声:设备运行噪声。

(4) 固废:边角料、废包装材料、废活性炭、生活垃圾。

表三

主要污染源、污染物处理和排放:

一、废水

1、废水污染源

项目产排的废水主要为生活污水。根据项目运营情况,生活污水排放量为68.4t/a,主要污染物为pH值、COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、总磷、LAS等。

2、废水污染物处理和排放

项目实行雨污分流制,雨水排入市政雨水管网。

本项目所在园区已取得《城镇污水排入排水管网许可证》(许可证编号: 番水排水 【20200117】第60号),园区内污水具备排入市政污水管网的条件。本项目生活污水经 化粪池处理,处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标 准后排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理,处理后的尾水排入市桥水道。项 目设置了生活污水排放口1个(WS-01)。

项目污水处理流程见下图:




图3-1 项目污水处理流程图

本项目废水污染源、产生及排放情况如表3-1。

表3-1 项目废水污染源、产生及排放情况一览表

| 废水类型 | 生活污水 | |
|---------|--|--|
| 废水来源 | 员工日常办公生活 | |
| 污染物种类 | pH 值、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、氨氮、总磷、LAS 等 | |
| 排放规律 | 间断排放,流量不稳定且无规律,但不属于冲击型排放 | |
| 排放量 | 68.4t/a | |
| 沙理汎茶/挂茶 | 三级化粪池 | |
| 治理设施/措施 | 生活污水经化粪池处理排入市政污水管网,再排入前锋净水厂 | |
| 处理工艺 | 沉淀、厌氧 | |
| 处理能力 / | | |

| 排放去向 | 间接排放。进入城镇污水处理厂 |
|-------|--------------------|
| 纳污水体 | 市桥水道 |
| 排污口情况 | 一般排放口。水-01 生活污水排放口 |

二、废气

1、废气污染源

本项目主要的废气污染源为注塑工序产生的有机废气。注塑塑料原料熔融过程会产生有机废气、伴有轻微臭气,主要污染物有非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度。

2、废气污染物处理和排放

注塑废气使用集气罩收集,收集后经"二级活性炭吸附装置"处理,处理后通过15米高排气筒高空排放。项目每台注塑机均设置了集气罩,设计处理风量为5000m³/h,设置1个注塑废气排放口,编号为FQ-01。

废气处理流程如下图:



图3-2 项目废气处理流程图

本项目废气污染源、产生及排放情况如表3-2。废气治理设施现场情况见附图。

表3-2 项目废气污染源、产生及排放情况一览表

| 废气名称 | 注塑废气 |
|----------------------|----------------|
| 来源 | 注塑工序 |
| 污染物种类 | 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度 |
| 排放方式 有组织排放 | |
| 治理设施/措施 | 二级活性炭吸附装置 |
| 治理工艺 | 吸附 |
| 处理规模 5000m³/h | |
| 排气筒高度 | 15m |

| 排气筒尺寸 | Ф 0.35m | |
|-------|-------------------|--|
| 排放去向 | 高空排放 | |
| 排放口情况 | 一般排放口。FQ-01 废气排放口 | |

三、噪声

1、噪声污染源

本项目噪声主要来源于生产设备及其他辅助设备运行产生的噪声。

2、噪声治理措施

项目选用了低噪声设备;生产车间进行了合理布局;并对高噪声设备做好了减振、消声、隔声处理。

四、固体废物

1、固废污染源

项目产生的固体废物有废活性炭、边角料、废包装材料、生活垃圾。

2、固废治理措施

废活性炭属于危险废物, 收集后暂存在项目设置的专用危险废物暂存场所, 贮存期间密闭包装, 并定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。现时, 公司已与东莞中普环境科技有限公司签具了危险废物处理处置合同(见附件)。

边角料、废包装材料属于一般工业固体废物,收集后暂存在项目设置的一般固废贮存场所,定期交由物资回收公司回收处理。

生活垃圾分类收集,定期交由环卫部门清运处理。

本项目内设置了1个专用的危险废物贮存场所,设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关要求。本项目内设置了1个一般固体废物贮存场所,设置符合《一般工业固体废物的贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的相关要求。

本项目固体废物统计情况如表3-3,一般固体废物贮存场所、危险废物暂存场所现场情况见附图。

表3-3 项目固体废物情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 来源 | 性质 | 处置方式 |
|----|------|-----------------|------|-----------------------|
| 1 | 废活性炭 | 活性炭吸附器更换 活性炭 | 危险废物 | 交由具有危险废物处置 资质的单位处置 |

| 2 | 边角料 | 生产过程 | 一般工业固废 | 交由物资回收单位回收 处理 |
|---|-------|-----------------|--------|------------------|
| 3 | 废包装材料 | 原料拆包和打包出 货过程 | 一般工业固废 | 交由物资回收单位回收 处理 |
| 4 | 生活垃圾 | 员工日常生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |

五、其他环境保护设施

1、规范化排污口

项目的废水排污口、废气排污口、噪声排污源、固体废物贮存场均设有规范化标识。项目废水设有监测位置;废气处理前和处理后均开设有废气采样口,基本符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)要求。

排污口规范化标识设置情况见表3-4, 其现场情况见附图。

| | | _ ^ X X X |
|----|--------------|------------|
| 类别 | | 排污口规范化标识名称 |
| 废水 | 生活污水排放口 | WS-01 |
| 废气 | 废气排放口 | FQ-01 |
| 噪声 | 机械噪声排放源 | ZS-01 |
| 固废 | 一般工业固体废物贮存场所 | GF-01 |
| | 危险废物贮存场所 | GF-02 |

表3-4 排污口规范化设置情况

2、施工期环境保护措施落实情况

本项目施工期的工程内容为生产设备的安装和调试,项目已做好建设期间的环境保护措施,对环境管理工作内容纳入日常施工管理范围,做好了施工期间废水、废气、噪声、固体废物的污染防治工作,加强了环境管理,施工期无投诉,未发生环境事故。

六、环保设施投资及"三同时"落实情况

1、环保设施投资情况

本项目实际总投资80万元,其中环保投资13万元,环保投资占总投资16.25%。其环保投资中废水治理设施投资1万元;废气治理设施投资8万元;噪声治理措施投资1万元;固体废物治理措施3万元。

项目环保投资具体情况见表3-5。

表3-5 项目环保投资情况一览表

| 环保 | 环保防治项目 主要设施/措施 | | 环保投资 (万元) |
|---|-----------------------------|---|--------------|
| 废水 | 医水治理设施 三级化粪池、污水收集管网等 | | 1.0 |
| 废气 治理 设施 | 注塑废气 | 集气罩、二级活性炭吸附装置、排气管道、排气筒、采样口等 | 8.0 |
| 噪声治理措施 项目选用了低噪声设备;生产车间进行了合理布局;并对高 声设备做好了减振、消声、隔声处理 | | 项目选用了低噪声设备;生产车间进行了合理布局;并对高噪 声设备做好了减振、消声、隔声处理 | 10 |
| 固废治理措施 边角料、废包装材料交由物资回收公 | | 废活性炭交由有危险废物处置资质单位处理; 边角料、废包装材料交由物资回收公司回收处理; 生活垃圾交由环卫部门处理。 | 3.0 |
| 合计 | | 13.0 | |

2、项目建设及环保审批手续情况

建设单位于2016年7月投产,于2019年8月12日收到《广州市生态环境局行政处罚决定书》(文号: 穗番环罚(2019)25号),建设单位于2019年8月16日缴纳罚款,并同步委托广州市番禺环境科学研究所有限公司编制《广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨建设项目环境影响报告表》。2020年01月19日,该环评报告表通过审批。取得《广州市生态环境局关于广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨建设项目环境影响报告表的批复》(穗(番)环管影(2020】41号)。项目于2020年6月2日填报《固定污染源排污登记表》并取得《固定污染源排污登记回执》(登记编号: 9144010172989589XW001W)。项目于2020年7月8日完成整改,建设完善环保治理设施,随后开始对环保治理设施进行调试。项目所在园区于2020年1月17日取得《城镇污水排入排水管网许可证》(许可证编号: 番水排水【20200117】第60号)。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

一、建设项目环境影响报告表主要结论

(一)、结论

1、项目概况

广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5 吨、塑料细条17.8 吨、雕刻片板17.8 吨、护板4.9 吨建设项目位于广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路20 号D 座301,占地面积1000 平方米,建筑面积1000 平方米。本项目主要从事塑料产品制造,年产塑料胶条29.5 吨、塑料细条17.8 吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9 吨。

2、环境质量现状分析结论

(1) 水环境质量现状

本项目纳污水体为市桥水道,属于工农业用水,水环境质量IV类水体。监测结果表明,各项指标均低于标准限值,表明各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类水质标准,SS 达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)蔬菜灌溉水质控制标准,这说明本项目纳污水体市桥水道的水质状况良好。

(2) 大气环境质量现状

根据《2018 年广州市环境质量状况公报》,对比《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单(生态环境部2018 年第29 号)的二级标准,广州市番禺区臭氧出现超标,臭氧超标倍数为0.0563,项目所在区域为环境空气质量不达标区。针对这一情况,广州市现已编制《广州市环境空气质量达标规划(2016-2025)》,近期拟采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施,将于2020 年底前实现空气质量6 项主要污染物《二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧)全面达标。

由监测统计结果可知,本项目所在环境空气评价区域内TVOC 的8 小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D 的浓度限值要求。

(3) 声环境质量现状

本项目周边4 个监测点昼、夜间环境噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类标准。本项目所在区域声环境质量现状良好。

3、施工期环境影响评价结论

本项目利用已建成的厂房进行经营,不需进行施工,不存在施工期的环境影响。

4、营运期环境影响分析结论

本项目运营期间产生的污染物主要为员工生活污水、有机废气、废活性炭以及员工生活垃圾等。

(1) 水环境影响评价结论

本项目营运期水污染物主要为员工生活污水。本项目实行雨、污分流制,雨水经雨水管网收集后,排放至市政雨水管网;本项目属于广州市番禺区前锋净水厂集污范围,

目前市政污水管网尚未完善前,员工生活污水经三级化粪池预处理后经本项目自建的污水处理设施处理至达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级排放标准后通过市政下水道,排入市桥水道;管网完善后,本项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级排放标准后,通过市政下水道,排入广州市番禺区前锋净水厂。

本项目污水经处理后,水污染物的排放量可大大减少,对纳污水体市桥水道的影响 将大大减轻。

(2) 大气环境影响评价结论

本项目产生的废气主要是塑料胶条注塑工序产生的有机废气,以非甲烷总烃、苯乙烯为表征。非甲烷总烃、苯乙烯拟通过活性炭处理设施处理并加强车间通风换气,处理后的非甲烷总烃、苯乙烯从15m/高的排气筒(FQ-01)排放入高空,未收集的非甲烷总烃、苯乙烯在车间无组织排放。根据环境影响分析中AERSCREEN 估算模式预测结果可知,本项目非甲烷总烃可满足《太气污染物综合排放标准详解》中标准限值要求,苯乙烯可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D 的浓度限值要求。

由于本项目注望量较少,产生的丙烯晴、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯较少,可满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、表9 大气污染物排放限值,臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级新扩改建标准值以及排气筒排放限值要求。

因此,项目建成后产生的大气污染物经上述措施治理后,不会对周围大气环境造成 明显不良影响。

(3) 声环境影响评价结论

本项目产生的噪声主要为挤出机组、空压机、冲床等生产设备运行时产生的噪声, 噪声值一般在65~88dB(A)之间。经采取合理布置声源等措施后,再经距离衰减和车间门 窗、墙体隔声,预计项目四面厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3 类标准:昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A),不会对周围及敏感点声环境产生明显的不良影响。

(4) 固体废物影响评价结论

员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理,边角料、废包装材料由建设单位收集后交由当地回收商回收,废活性炭由建设单位妥善收集后交由有资质的单位处理。固体废物经过上述措施处理后,不会对周围及敏感点环境产生明显的影响。

5、产业政策

本项目符合《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护"十三五"规划的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市环境保护第十三个五年规划的通知》、《广州市番禺区环境保护局关于印发广州市番禺区环境保护十三五规划的通知》、《产业结构调整指导目录(2013 修正版)》(国发[2013]第21 号)的要求。

二、建议

本项目的投产对环境造成影响的大小,很太程度上取决于建设单位的环境管理,尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。为此,根据调查与评价结果,对本项目的环境治理与管理建议如下:

- 1、加强对废气处理设施维护工作,确保项目产生的废气达标排放。
- 2、加强对污水处理设施日常维护、降低水污染物对纳污水体市桥水道的影响。
- 3、项目建设单位对产生较大噪声的生产设备采取隔音和减振等措施,优化厂区布局,合理布局噪声源,尽量不要将噪声源设于本项目边界附近,减少噪声对附近敏感点的影响。
- 4、落实本项目各类污染物的污染防治措施和对各类环保设施的管理和维护,使项目各类外排污染物稳定达标排放。
- 5、加强管理,提高环保意识,节约能源、节约用水、减少"三废"排放,做好落实好废气、噪声治理措施,做到达标排放,避免对周围环境的影响。
- 6、企业生产过程中如原材料和产品方案、用量、规模、生产工艺等发生变化,应及时向环保主管部门申报。

三、综合结论

综上所述,本项目性质与周边环境功能区划相符,符合规划布局要求,选址合理可

行。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好,因此本项目应认真执行环保"三同时"管理规定,把对环境的影响控制在最低限度。切实落实本评价提出的各项有关环保措施,确保污染物稳定达标排放,则项目对环境的影响是可以控制的。因此,在落实上述措施前提下,从环境保护角度分析,本项目的建设是可行的。

建设单位须严格遵守环保"三同时"制度,各项治理措施需经自主验收合格后,方可正式投入使用。

环评报告中对营运期废水、废气、噪声及固体废物污染防治设施效果要求见表41

表4-1 环评报告污染防治设施效果要求

| | 次十二 为 N 1 以 口 4 7 米 的 1 日 | |
|----------|--|---|
| 类别 | 污染防治设施 | 效果要求 |
| | 雨污分流制,雨水排入雨水管道。 | 雨涛分流 |
| | 冷却塔用水循环使用,不排放。 | 冷却塔用水循环使用,不排放。 |
| 废水 | 市政污水管网完善前,生活污水经三级化粪池预处理,再经自建生活污水处理设施处理后排入市桥水道。 市政污水管网完善后,生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理, 尾水排入市桥水道。 | 市政污水管网完善前,达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准 要求; 市政污水管网完善后,达到广东省 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准 要求 |
| 废气 | 注塑废气使用集气罩收集,收集后经"二级活性炭吸附装置"处理,处理后通过15米高排气筒高空排放。 | 非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物排放限值要求;苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1"恶臭污染物厂界标准值"新扩改建厂界二级标准值及表2恶臭污染物排放标准值要求。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备,合理布局噪声源,高噪声设备应 进行减振、隔音、消声处理。 | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 |
| 固体 废物 | 废活性炭交由有危险废物处置资质单位处理;边角料、废包装材料交由物资回收单位回收处理;生活垃圾交由环卫部门处理。 | 不自行处理,按要求交由相应单位处 理,不对环境造成影响 |

二、审批部门审批决定

本项目环境影响报告表于2020年1月19日取得《广州市生态环境局关于广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨建设项目环境影响报告表的批复》(批复文号: 穗(番)环管影(2020)41号),批复的意见内容原文摘抄如下:

你单位报送的《广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8 吨、护板4.9吨建设项目环境影响报告表》(以下简称"《报告表》")及附送资料收悉。 经研究,现批复如下:

一、广州南峰乐器厂年产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨建设项目(以下简称"该项目")位于广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路20号D座301,申报内容为年生产塑料胶条29.5吨、塑料细条17.8吨、雕刻片板17.8吨、护板4.9吨。该项目占地面积1000平方米,总建筑面积1000平方米,租用一栋四层厂房中的第三层;主要设备有挤出机机组4台、冲床3台、切条机1台、雕刻机3台、空压机1台;员工8名,内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论,在落实各项环境保护措施后,该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制,从环境保护角度,在现选址处建设可行。经审查,我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

- 二、该项目各类污染物排放控制要求如下:
- (一)在未接驳净水厂纳污管网前,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准;在接驳净水厂纳污管网后,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。生活污水排放量不超过72吨/年。
- 注塑产生的有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表4、表9大气污染物排放限值,生产过程产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)厂界二级新扩改建标准值以及排气筒排放限值要求。
- (三)边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类区限值,即:昼间≤65分贝,夜间≤55分贝。
 - 三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施,重点做好以下工作:

- (一)排水系统采用雨污分流;冷却塔冷却水循环使用,不外排。市政污水管网完善前,生活污水经三级化粪池预处理后进入自建污水处理设施处理达标后排放;市政污水管网完善后,生活污水经三级化粪池预处理后,经市政排污管网排入前锋净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口1个。
- (二)项目注塑工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理达标后经15米高排气筒排放。项目设置废气排放口1个。

加强车间边界无组织排放废气的监控,确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求,监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

- (三)选用低噪声设备,合理布设生产车间,对噪声源采取隔声,减振等措施,定期检修设备。
- (四)废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度,具体要求如下:

- (一)项目竣工后,建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,编制验收报告,依法向社会公开。
 - (二)项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题,应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定,你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼,电话:020-83555988)或广东省生态环境厅(地址:广州市天河区龙口西路213号,电话:020-87533928)申请复议:或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。

表五

验收监测质量保证及质量控制:

一、监测分析方法

表5-1 监测分析方法一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测方法 | |
|-------|----------|--------------------------------------|--|
| | pH 值 | 玻璃电极法 《水和废水监测分析方法(第四版增补版)》 | |
| | 悬浮物 | 重量法 GB/T 11901-1989 | |
| | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |
| | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | |
| | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | |
| | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
| 有组织废气 | 苯乙烯 | 二硫化碳解吸气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) | |
| | 臭气浓度 | 嗅辨 GB/T 14675-1993 | |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
| 无组织废气 | 苯乙烯 | 气相色谱法 HJ 584-2010 | |
| | 臭気浓度 | 嗅辨 GB/T 14675-1993 | |
| 噪声 | Leq | 声级计法 GB 12348-2008 | |

二、监测仪器

表5-2 监测使用仪器一览表

| 监测类别 | 监测项目 | 监测仪器 | 检出限 |
|------|-------|-------------|--------|
| | pH 值 | pH计 | / |
| 废水 | 悬浮物 | 万分之一天平 | 4 mg/L |
| | 化学需氧量 | COD 自动消解回流仪 | 4 mg/L |

| | 五日生化需氧量 | 生化培养箱 | 0.5 mg/L |
|-------|----------|------------|-------------------------------------|
| | 氨氮 | 紫外-可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
| | 总磷 | 紫外-可见分光光度计 | 0.01 mg/L |
| | 阴离子表面活性剂 | 紫外-可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 0.07 mg/m ³ |
| 有组织废气 | 苯乙烯 | 气相色谱仪 | 0.010 mg/m ³ |
| | 臭气浓度 | 无臭袋 | W'V |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪 | 0.07 mg/m^3 |
| 无组织废气 | 苯乙烯 | 气相色谱仪 | $1.5 \times 10^{-3} \text{ mg/m}^3$ |
| | 臭气浓度 | 采样瓶 | |
| 噪声 | Leq | 多功能声级计 | / |

三、分析过程中的质量保证和质量控制

本项目的竣工环境保护验收监测是委托广东企辅健环安检测技术有限公司进行,验收监测时间为2020年9月21日~2020年9月22日连续两大。

为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性,监测单位根据《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)质量保证的要求,对监测的全过程(布点、采样、样品贮存、试验室分析和数据处理等)进行了质量控制。

- (1)验收监测在工况稳定、生产负荷达到设计能力的75%以上,环保设施运行正常情况下进行。
 - (2) 所有参加监测采样和分析人员均持证上岗。
- (3)严格按照《环境质量技术规范》中的相关规定和验收监测方案的要求开展监测工作。
- (4) 合理规范设置监测点位、确定监测因子与频次,保证验收监测数据的准确性和代表性。
- (5) 采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作,认真填写采样记录,按规定保存、运输样品。
 - (6) 所有监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。
 - (7) 废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准及标气校准,保证整个采

样过程中分析系统的气密性和计量准确性。

- (8) 采用仪器校准、平行双样等质控措施,质控结果均符合要求。
- (9)噪声测量前、后在监测现场用标准声源对声级计进行校准,测量前、后校准示值偏差不得大于0.5dB(A)。
- (10)监测全过程严格按照监测单位《质量管理手册》及有关质量管理程序进行实施严谨的全过程质量保证措施,严格实行三级审核制度。
- (11)水质监测分析过程中的质量保证和质量控制:本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行,实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。
- (12)气体监测分析过程中的质量保证和质量控制:本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行,实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求,监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校正,采样和分析过程严格按《空气和废气监测分析方法》(第四版)进行。
- (13)噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制:本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境监测技术规范》等要求进行,实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。噪声测量前、后用标准声源校准仪器并记录存档。

表六

验收监测内容:

1、废水

本项目的废水监测内容详见表6-1。

表6-1 废水监测内容

| 项目类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测日期 |
|----------------|---------------------------|--|-----------------------|------------|
| 慶 水(生活污 | 生活污水处理 前采样口(W1 处理前) | pH 值、SS、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、NH ₃ -N、LAS、 总磷 | 监测 2 天,每天采样 监测 4 次 | 2020-09-21 |
| 水) | 生活污水处理 后排放口(W1 处理后) | pH 值、SS、COD _{Cr} 、 BOD₅、NH₃-N、LAS、 总磷 | 监测 2 天、每天采样 监测 4 次 | 2020-09-22 |

2、废气

本项目的废气监测内容详见表6-2。

表6-2 废气监测内容

| 项目类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测日期 |
|------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 有组织废 | 注塑废气处理前采样口 (G1 处理前) | 非甲烷总烃、苯乙 烯、臭气浓度 | 监测 2 天,每天采样 监测 3 次 | 2020-09-21 |
| 气 | 注塑废气处理后建放口 (G1 处理后) | 非甲烷总烃、苯乙 烯、臭气浓度 | 监测 2 天,每天采样 监测 3 次 | 2020-09-22 |
| | 厂界上风向参照点 1# | | | |
| 无组织废 | 厂界下风向监控点 2# | 非甲烷总烃、苯乙 | 监测 2 天,每天采样 | 2020-09-21 |
| 气 | 万界下风向监控点 3# | 烯、臭气浓度 | 监测 3 次 | 2020-09-22 |
| 74 | 厂界下风向监控点 4# | | | |

3、噪声

本项目厂界噪声的监测内容详见表6-3。


表6-3 厂界噪声监测内容

| 项目类别 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测日期 |
|-----------|------|------|------|
|-----------|------|------|------|

| | 厂界东侧外 1 米处 N1 厂界北侧外 1 米处 N2 | 厂界噪声 Leq(A) | 监测 2 天,每天 昼间、夜间各监 | 2020-09-21 |
|------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| 厂界噪声 | 厂界西侧外 1 米处 N3 | 厂界噪声 Leq(A) | 昼间、仪间吞监 測1次 | 2020-09-22 |
| | 厂界南侧外 1 米处 N4 | 厂界噪声 Leg(A) | | |

4、验收监测布点

本次项目验收监测点位布置情况见下图。



注:★为污水监测点;◎为有组织废气监测点;○为无组织废气监测点;

图6-1 验收监测点位布置图

表七

验收监测期间生产工况记录:

1、验收监测期间生产工况

本项目验收监测期间的生产工况详见表7-1。

表7-1 验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计年生产量 | 设计日生产量 | 实际日生产量 | 生产负荷 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|
| | 塑料胶条 | 29.5 吨 | 0.12 吨 | 0.096t | 80% |
| 2020年9月 | 塑料细条 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.056t | 80% |
| 21 日 | 雕刻片板 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.056t | 80% |
| | 护板 | 4.9 吨 | 0.02 吨 | 0.016t | 80% |
| | 塑料胶条 | 29.5 吨 | 0.12 吨 | 0.098t | 82% |
| 2020年9月 | 塑料细条 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.057t | 81% |
| 22 日 | 雕刻片板 | 17.8 吨 | 0.07吨 | 0.057t | 81% |
| | 护板 | 4.9 吨 | 0.02 吨 | 0.016t | 80% |

本项目在2020年09月21日~2020年09月22日进行验收监测。验收监测期间项目生产正常,工况稳定,各项目环保治理设施均正常运行,生产负荷至少达到了80%,满足竣工验收监测工况达到75%以上的要求。

2、验收监测期间气象参数

本项目验收监测期间的气象参数详见表7-2。

表7-2 验收监测期间气象参数

| 时间 | 气温 (℃) | 气压(kPa) | 风速(m/s) | 风向 | 天气状况 |
|------------|--------|---------|---------|----|------|
| 2020-09-21 | 30 | 101.2 | 1.2 | 东北 | 晴 |
| 2020-09-22 | 31 | 101.1 | 1.1 | 东北 | 晴 |

验收监测结果:

1、废水监测结果

本项目废水监测结果统计详见表7-3.1、表7-3.2。

从连续两天的废水监测结果可见,废水各污染物排放监测结果均符合广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准要求。

2、废气监测结果

本项目注塑工序废气监测结果详见表7-4。从连续两天的废气监测结果可见,废气排放口的非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值要求;苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值要求。

本项目无组织废气排放监测结果详见表7-5。从连续两天的废气监测结果可见,无组织废气污染物非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求;无组织废气污染物苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;无组织废气污染物臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新扩改建厂界二级标准值要求。

3、噪声监测结果

本项目厂界噪声监测结果详见表7-6。从连续两天的厂界噪声监测结果可见,东、南、西、北侧边界噪声排放监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

项目的《检测报告》《报告编号:QF200918202》见附件。

| | | | | | | | Ж | 立 测 | 结 | 果 | | | ~/> | | |
|----|-------------|--------------|-------------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------------|------------|---|
| 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 2020年09月21日 | | | 2 | 2020年09月22日 | | | | 具上法 | 12 | 执行标准 限值 | 达标情况 评价 | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最小值 | 最大值 | 均值或范围 | | |
| | | рН | 6.74 | 6.63 | 6.88 | 6.59 | 6.63 | 6.58 | 6.73 | 6.66 | 6.58 | 6.88 | 6.58~6.88 | / | / |
| | | 悬浮物 | 36 | 48 | 52 | 44 | 42 | 44 | 50 | 46 | 36 | 52 | 45 | / | / |
| | 生活污 水处理 | 化学需氧量 | 126 | 132 | 122 | 124 | 133 | 142 | 148 | 153 | 122 | 153 | 135 | / | / |
| / | 前采样 口(W1 | 五日生化需氧量 | 37.8 | 39.6 | 36.6 | 37.2 | 39.9 | 42.6 | 44.4 | 45.9 | 36.6 | 45.9 | 40.5 | / | / |
| | 处理 前) | 氨氮 | 23.5 | 23.8 | 23.2 | 23.7 | 25.4 | 24.8 | 26.3 | 26.8 | 23.2 | 26.8 | 24.7 | / | / |
| | | 阴离子表面活性 剂 | 12.4 | 13.2 | 15.7 | 15.2 | 11.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 11.6 | 15.7 | 13.3 | / | / |
| | | 总磷 | 5.63 | 6.34 | 6.76 | 6.86 | 5.46 | 5.28 | 5.63 | 5.70 | 5.28 | 6.86 | 5.96 | / | / |

| | | | | | | | # | 鱼 测 | 结 | 果 | | ~1> | | | |
|--|--------------|-------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------------|-----------|------|------|------|--------------|------------|------------|
| 设施 | 监测 点位 | 监测项目 | 2020年09月21日 | | | | 2 | 2020年09月22日 | | | | 見上佐 | 为传动英国 | 执行标准 限值 | 达标情况 评价 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 最小值 | 最大值 | 均值或范围 | | .,,,,, |
| | | рН | 7.26 | 7.31 | 7.24 | 7.19 | 7.18 | 7.24 | 7.16 | 7.09 | 7.09 | 7.31 | 7.09~7.31 | 6~9 | 达标 |
| | | 悬浮物 | 25 | 34 | 36 | 31 | 30 | 31 | 35 | 32 | 25 | 36 | 32 | 400 | 达标 |
| | 生活污 水处理 | 化学需氧量 | 111 | 118 | 109 | 106 | 120 | 127 | 132 | 136 | 106 | 136 | 120 | 500 | 达标 |
| 三级化 粪池 | 后排放 口 (W1 | 五日生化需氧量 | 30 | 31.9 | 29.4 | 29.7 | 32.4 | 34.3 | 35.6 | 36.7 | 29.4 | 36.7 | 32.5 | 300 | 达标 |
| | 处理 后) | 氨氮 | 6.58 | 6.74 | 6.63 | 6.56 | 7.45 | 6.85 | 7.84 | 7.89 | 6.56 | 7.89 | 7.07 | / | / |
| | | 阴离子表面活性 剂 | 3.86 | 4.25 | 4.84 | 4.73 | 3.68 | 5.22 | 5,46 | 5.38 | 3.68 | 5.46 | 4.68 | 20 | 达标 |
| | | 总磷 | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.29 | 0.46 | 0.38 | / | / |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 注 | 1、执行广东省《 2. "/" 表示该医 | | | | | 01)第二 | 时段三组 | · 及标准。 | | | I | | | |

^{| 1、}执行|| 东省《水污染物拜放限值》(DB-| 2、"/"表示该因子在标准限值下不作要求。

表7-4 废气验收监测结果统计(处理前、处理后)

| | atte Mark | | | | | | 监 | 测 结 | 果 | | | 1) | | |
|------|---|---------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 设施 | 监测 点位 | | 监测项目 | 2020 | 0年09月2 | 1日 | 2020年09月22日 | | | 最小值 | 最大值 | 均值 | 执行标准 限值 | 达标情况 评价 |
| | W ET | | | | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 取小组 | 取入值 | 均但 | PK III. | |
| | | 非甲烷总 | 排放浓度(mg/m³) | 2.25 | 2.36 | 2.37 | 2.17 | 2.14 | 2.22 | 2.14 | 2.37 | 2.25 | / | / |
| | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 烃 | 排放速率(kg/h) | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | / | / |
| | 注塑有机 废气处理 | サフ 区 | 排放浓度(mg/m³) | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.013 | 0.018 | 0.016 | / | / |
| / | 前采样口 | | 排放速率(kg/h) | 8.30×10 ⁻⁵ | 6.69×10 ⁻⁵ | 7.64×10^{-5} | 7.79×10^{-5} | 9.21×10 ⁻⁵ | 8.12×10 ⁻⁵ | 6.69×10^{-5} | 9.21×10^{-5} | 7.96×10^{-5} | / | / |
| | (G1 处理 前) | 臭气浓度 | 排放浓度(mg/m³) | 977 | 1318 | 1318 | 733 | 1318 | 977 | 733 | 1318 | 1107 | / | / |
| | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 吳气祁煜 | 排放速率(kg/h) | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| | | 标干流量(m³/h) | | 5190 | 5143 | 5094 | 5193 | 5119 | 5072 | 5072 | 5193 | 5135 | / | / |
| | | 非甲烷总 | 排放浓度(mg/m³) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 100 | 达标 |
| | | 烃 | 排放速率(kg/h) | 4.68×10^{-4} | 4.23×10^{-4} | 4.56×10 ⁻⁴ | 4.12×10 ⁻⁴ | 3.67×10^{-4} | 4.15×10^{-4} | 3.67×10^{-4} | 4.68×10^{-4} | 4.24×10^{-4} | / | / |
| 二级活性 | 注塑有机 废气处理 | サフド | 排放浓度(mg/m³) | 1.40×10^{-3} | 1.90×10^{-3} | 1.70×10 ⁻³ | 1.90×10^{-3} | 1.30×10^{-3} | 2.10×10^{-3} | 1.3×10 ⁻³ | 2.1×10^{-3} | 1.72×10^{-3} | 50 | 达标 |
| 炭吸附装 | 后排放口 | 苯乙烯 | 排放速率(kg/h) | 7.27×10 ⁻⁶ | 9.73×10 ⁻⁶ | 8.62×10-6 | 7.12×10^{-6} | 4.77×10 ⁻⁶ | 7.92×10^{-6} | 4.77×10 ⁻⁶ | 9.73×10 ⁻⁶ | 7.57×10^{-6} | 6.5 | 达标 |
| 置 | (G1 处理 后) | | 排放浓度(mg/m³) | 174 | 309 | 417 | 174 | 550 | 417 | 174 | 550 | 340 | 2000 | 达标 |
| |) <i> </i> | 臭气浓度 | 排放速率(kg/h) | / | _ / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | 标干 | -流量(m³/h) | 3901 | 3843 | 3796 | 3745 | 3673 | 3772 | 3673 | 3901 | 3788 | / | / |

1、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4 大气污染物排放限值。 2、苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准。 3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 恶臭污染物排放标准值。

4、排气筒高度为15米。

备注

表7-5 无组织废气验收监测结果

| 采样日 | I & No.1 | IA Med In 12 | | 检测结果 | : | 监控点 | 标准 | \ |
|-------|----------------------|--------------|------|------|------|------|-----|------|
| 期 | 检测项目 | 检测点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大浓度 | 限值 | 达标情况 |
| | | 厂界上风向参照点 1# | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4.0 | 达标 |
| | 非甲烷总烃 | 厂界下风向监控点 2# | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 4.0 | 达标 |
| | (mg/m ³) | 厂界下风向监控点 3# | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 4.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 4# | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 4.0 | 达标 |
| | | 厂界上风向参照点 1# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 2020- | 苯乙烯 | 厂界下风向监控点 2# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| 09-21 | (mg/m ³) | 厂界下风向监控点 3# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 4# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | 臭气浓度 (无量纲) | 厂界上风向参照点 1# | 12 | | 12 | 12 | 20 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | 16 | 16 | 15 | 16 | 20 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 3# | 16 | 15 | 16 | 16 | 20 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 4# | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 达标 |
| | | 厂界上风向参照点 1# | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 4.0 | 达标 |
| | 非甲烷总烃 | 厂界下风向监控点 2# | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 4.0 | 达标 |
| | (mg/m³) | 界下风向监控点 3# | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 4.0 | 达标 |
| 2020- | 1 | 厂界下风向监控点 4# | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 4.0 | 达标 |
| 09-22 | | 厂界上风向参照点 1# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | 苯乙烯 (mg/m³) | 厂界下风向监控点 2# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 3# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 4# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |

| | 厂界上风向参照点 1# | 12 | 12 | 11 | 12 | 20 | 达标 |
|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|
| 臭气浓度 | 厂界下风向监控点 2# | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 达标 |
| (无量纲) | 厂界下风向监控点 3# | 15 | 16 | 15 | 16 | 20 | 达标 |
| | 厂界下风向监控点 4# | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 达标 |

1、非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值。

备注

- 2、苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准。
- 3、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新扩改建厂界二级标准值

表7-6 厂界噪声验收监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 测量时段 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
|------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | 商日左侧目从 1 从 NI | 昼间 | 58.4 | 65 | 达标 |
| | 项目东侧界外 1m 处 N1 | 夜间 | 45.4 | 55 | 达标 |
| | 项目北侧界外 1m 处 N2 | 昼间 | 60.9 | 65 | 达标 |
| 2020-09-21 | 项目北侧外外 Im 处 IN2 | 夜间 | 43.2 | 55 | 达标 |
| 2020-09-21 | 项日亚侧男丛 1 m /b N/2 | 昼间 | 61.3 | 65 | 达标 |
| | 项目西侧界外 1m 处 N3 | 夜间 | 50.8 | 55 | 达标 |
| | 项目南侧界外 1m 处 N4 | 昼间 | 58.9 | 65 | 达标 |
| | | 夜间 | 47.5 | 55 | 达标 |
| | 项目东侧界外 1m 处 N1 | 昼间 | 58.2 | 65 | 达标 |
| | 项目示例が介 IIII 处 INI | 夜间 | 45.1 | 55 | 达标 |
| | 项目北侧界外 1m 处 N2 | 昼间 | 60.1 | 65 | 达标 |
| 2020-09-22 | 项目记例介列 IIII 处 INZ | 夜间 | 50,3 | 55 | 达标 |
| 2020-09-22 | 项目西侧界外 1m 处 N3 | 昼间 | 62,2 | 65 | 达标 |
| | 次日四网介介 IIII 处 IN3 | 夜间 | 48.7 | 55 | 达标 |
| | 项目南侧界外 1m 处 N4 | 昼间 | 58.0 | 65 | 达标 |
| | 次日用网介/TIII 处 1 V 中 | 夜间 | 50.3 | 55 | 达标 |

注: 1、单位: dB(A)。 2、项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4、污染物排放总量核算

(1) 废水污染物排放总量

本项目产生的生活污水处理后纳入市政污水管网送前锋净水厂处理,其总量将从前锋净水厂总量中调配,不自行设置水污染物排放总量控制指标,不对水污染物排放总量控制指标进行核算。因此,对其纳管量进行核算,如下:

表7-7 水污染物排放纳管量核算

| | | | 废水验收 | 监测情况 | (排放浓度 | 更 mg/L) | | | 1/7 | | |
|------------|---------------------|---|---------|--------------------|-------------|------------|-----|-----|-----|--|--|
| 项目 | | 2020年0 | 9月21日 | | 2020年09月22日 | | | | | | |
| | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第 4 次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值 | | |
| COD_{Cr} | 111 | 1 118 109 106 120 127 132 136 12 | | | | | | | | | |
| 氨氮 | 6.58 | 6.58 6.74 6.63 6.56 7.45 6.85 7.84 7.89 | | | | | | | | | |
| | | | 项 | 目实际废 | 水排放量物 | 青 况 | >" | | | | |
| 内容 | | | | 实际生活 | 污水排放 | 赴为 68.4t/a | ı | | | | |
| | | | | 项目实际 | 工作时间 | 3 | | | | | |
| 内容 | | | 年工作 | 至250 天, | 日工作8/ | 小时,每天 | 一班制 | | | | |
| | | | 废水剂 | 亏染物实际 | 排放纳管 | 量核算 | | | | | |
| 内容 | COD _{Cr} 的 | 测结果的: 核算: 68.4> | 4×120×1 | $10^{-6} = 0.0082$ | | | | | | | |

从上表核算情况可见,项目废水纳管量为68.4吨/年,COD纳管量为0.0082吨/年,氨 氮纳管量为0.0005吨/年。

(2) 废气污染物排放总量

根据本项目环评文件及环评批复要求,大气污染物总量控制指标为废气排放量3000万m³/a,非甲烷总烃有组织排放总量1.294kg/a,苯乙烯有组织排放总量0.055kg/a。

根据项目实际运行情况及验收结果,核算项目废气量、非甲烷总烃、苯乙烯实际排放量如下:

表7-8 大气污染物排放总量核算

废气验收监测结果(废气量 m³/h,排放浓度 mg/m³,排放速率 kg/h)

| TÆ [| _ | 202 | 0年09月2 | 1 目 | 202 | 0年09月2 | 2 日 | 拉佐 |
|-----------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 项 | = | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |
| 废气 | 量 | 3901 | 3843 | 3796 | 3745 | 3673 | 3772 | 3788 |
| 非甲烷 | 浓度 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| 总烃 | 速率 | 4.68× 10 ⁻⁴ | 4.23× 10 ⁻⁴ | 4.56× 10 ⁻⁴ | 4.12× 10 ⁻⁴ | 3.67× 10 ⁻⁴ | 4.15× 10 ⁻⁴ | 4.24× 10 ⁻⁴ |
| 型フ 経 | 浓度 | 1.40× 10 ⁻³ | 1.90× 10 ⁻³ | 1.70× 10 ⁻³ | 1.90× 10 ⁻³ | 1.30× 10 ⁻³ | 2.10× 10 ⁻³ | 1.72× 10 ⁻³ |
| 苯乙烯 - - | 速率 | 7.27× 10 ⁻⁶ | 9.73× 10 ⁻⁶ | 8.62× 10 ⁻⁶ | 7.12× 10 ⁻⁶ | 4.77× 10 ⁻⁶ | 7.92× 10 ⁻⁶ | 7.57× 10 ⁻⁶ |
| | | | Ą | 页目实际工作 | 时间 | | NA | |
| 内名 | 容 | | 年工 | 作 250 天, | 日工作8小 | 时,每天一 | 班制 | |
| | | | 废气污 | 5染物实际 持 | 非放量核算 | XX | 1) | |
| 内名 | 内容 | | | | | | | |

从上表核算情况可见,项目实际废气排放总量为757.6万m³/a<3000万m³/a,实际非甲烷总烃排放量0.0008吨/年<0.001294吨/年,实际苯乙烯排放量0.00002吨/年<0.000055吨/年,因此项目各废气污染物排放总量指标符合环评文件及环评批复的要求。

(3) 固体废物排放总量

本项目不设置固体废物总量控制指标。

5、环保设施处理效率核算

本项目"二级活性炭吸附装置"对非甲烷总烃的处理效率统计见表7-9。

表7-9 废气处理设施处理效率核算 单位:浓度mg/m3,速率: kg/h

| 监测日期 | 202 | 0年09月21 | 1 日 | 202 | 0年09月22 | 2 日 | 均值 | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 非甲烷总烃 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 均徂 | |
| 处理前排放 浓度 | 2.25 | 2.36 | 2.37 | 2.17 | 2.14 | 2.22 | 2.25 | |
| 处理前排放 速率 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |
| 处理后排放 浓度 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 处理后排放 速率 | 4.68×10 ⁻⁴ | 4.23×10 ⁻⁴ | 4.56×10^{-4} | 4.12×10 ⁻⁴ | 3.67×10^{-4} | 4.15×10 ⁻⁴ | 4.24×10 ⁻⁴ | |

处理效率核 算 以处理前后的排放速率均值情况核算处理效率: $(0.012-4.24\times10^4)\div0.012=96.5\%$

由上表统计结果可见,本项目"二级活性炭吸附装置"对非甲烷总烃的处理效率为 96.5%。

表八

验收监测结论:

一、环保设施调试运行效果

本项目是委托广东企辅健环安检测技术有限公司依据相关法律法规及竣工验收监测技术要求,于2020年9月21日~2020年9月22日对废水、废气和噪声进行验收监测。验收监测期间,本项目生产正常,工况稳定,各项环保治理设施均正常运行,生产负荷达到75%以上,满足竣工验收监测工况的要求。各污染物监测结果及达标情况如下:

1、废水

生活污水经三级化粪池处理排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理,处理后的尾水排入市桥水道。经监测,生活污水排放口(WS-01)处各污染物排放达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准要求,对周围水环境影响较小。

2、废气

注塑工序产生的有机废气收集经"二级活性炭吸附装置"处理后,通过15m高的排气筒(FQ-01)高空排放。经监测,非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4大气污染物排放限值要求;苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准解析

未被收集的有机废气为无组织排放,采取加强车间通排风措施治理。经监测,无组织废气污染物非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求;无组织废气污染物苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;无组织废气污染物臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新扩改建厂界二级标准值要求。

项目废气排放均达到相应的标准限值要求,对周围大气环境影响较小。

3、噪声

项目选用了低噪声设备;生产车间进行了合理布局;并对高噪声设备做好了减振、消声、隔声处理。经监测,东、南、西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪

声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,对周围声环境影响较小。

4、污染物排放总量

经核算,本项目大气污染物非甲烷总烃排放总量控制指标符合环评文件及其批复的 总量控制建议指标要求。

二、固体废物的排放、类别、处理和综合利用情况

项目设置了一般固体废物暂存场,符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求;项目设置了专用的危险废物暂存场,符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的要求。固体废物处理处置情况如下:

- 1、废活性炭属于危险废物,收集后密闭暂存,定期交由具有危险废物处置资质的单位处置,且已签具危险废物处理处置合同。
- 2、边角料、废包装材料属于一般工业固体废物,分类收集暂存,定期交由物资回收公司回收处理。
 - 3、生活垃圾分类收集,定期交由环卫部门处理。 本项目固体废物均得到合理规范的处置,对周围环境影响不大。

三、环评报告及批复要求落实情况

项目环评报告及批复要求落实情况详见表8-1。

表8-1 环评报告及批复要求落实情况一览表

| 序 号 | 环评报告及批复要求 | 落实情况 | 环评与实际 建设内容的 相符性分析 |
|--------|--|--|-------------------------|
| 1 | 项目性质、新建项目 | 新建项目 | 相符 |
| 2 | 建设地点为广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路 20 号 D 座 301 | 建设地点为广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路 20 号 D 座 301 | 相符 |
| 3 | 项目租用一栋四层厂房中的第三层, 占地面积 1000 平方米,总建筑面积 1000 平方米。 | 项目租用一栋四层厂房中的第三层,占 地面积 1000 平方米,总建筑面积 1000 平方米。 | 相符 |
| 4 | 产品产能情况: 塑料胶条 29.5 吨/年、 塑料细条 17.8 吨/年、雕刻片板 17.8 吨 /年、护板 4.9 吨/年 | 塑料胶条 29.5 吨/年、塑料细条 17.8 吨/ 年、雕刻片板 17.8 吨/年、护板 4.9 吨/ 年 | 相符 |
| 5 | 设备情况: 见表 2-4 | 设备没有发生变动。见表 2-4 | 相符 |
| 6 | 原辅材料使用情况:见表 2-5 | 原辅材料没有发生变动。见表 2-5 | 相符 |

| 7 | 生产工艺: 见图 2-1.1、图 2-1.2、图 2-1.3、图 2-1.4 | 生产工艺没有发生变动。见图 2-1.1、图 2-1.2、图 2-1.3、图 2-1.4 | 相符 |
|----|--|---|----|
| 8 | 排水系统采用雨污分流;冷却塔冷却水循环使用,不外排。市政污水管网完善前,生活污水经三级化粪池预处理后进入自建污水处理设施处理达标后排放;市政污水管网完善后,经市政治验量,经可以到了,是一个。在未接驳净水厂纳污管网前,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准;在接驳净水厂纳污管网后,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。生活污水排放量不超过72吨/年。 | 项目雨污分流,雨水排入市政雨水管网。 冷却塔冷却水循环使用,不外排。 项目所在地市政污水管网已完善,已取得《城镇污水排入排水管网许可证》(许可证编号:番水排水【20200117】第60号)。 生活污水经三级化粪池处理排入市政污水管网,输送至前锋净水厂深度处理,处理后的尾水排入市桥水道。 生活污水排放量不超过72吨/年。 经监测,生活污水排放口处各污染物排放达到广东省《水污染物排放风值》 (DB44/26-2001)第二时段三级标准要求。项目设置了生活污水排放口\个。 | 相符 |
| 9 | 工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)表4、表9大气污 | 和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;臭气 | 相符 |
| 10 | 测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。 | 项目采取了加强管理及车间通排风措施。 经监测,无组织废气污染物非甲烷总烃排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值要求;无组织废气污染物苯乙烯排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)的排放限值标准要求;无组织废气污染物臭气浓度排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新扩改建厂界二级标准值要求。 | 相符 |
| 11 | 优化项目布局,选用低噪声设备,采取有效的隔声、消声、减振等措施减少设备产生的噪声对环境的影响,确保项目边界达到《工业企业厂界环境 | 项目选用了低噪声设备;生产车间进行 了合理布局;并对高噪声设备做好了减 振、消声、隔声处理。 经监测,项目东、南、西、北侧厂界噪 | 相符 |

| | 噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准。 | 声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准要求。 项目设置了一般固体废物贮存场所,符合《一般工业团体废物的贮存》的图标 | |
|----|---|---|----|
| 12 | 废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理;边角料、废包装材料交由物资回收单位回收处理;生活垃圾交由环卫部门处理。 | 合《一般工业固体废物的贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的相关要求。项目设置了专用的危险废物贮存场所,符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关要求。废活性炭属于危险废物,收集后密闭暂存,定期交由具有危险废物处置资质的单位处置,项目已签具危险废物处理处置合同。边角料、废包装材料分类收集暂存,定期交由物资回收公司回收处理。生活垃圾分类收集,定期交由环卫部门处理。 | 相符 |
| 13 | 该项目的性质、规模、地点、采用的 生产工艺或者防治污染、防止生态破 坏的措施发生重大变动的,应当重新 报批环境影响评价文件。 | 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变动,不需重新报批环境影响评价文件。 | 相符 |

四、建设项目竣工环境保护验收合格相符性分析

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),本项目不存在"不得提出验收合格的意见"的情形,故本项目符合竣工环境保护验收合格条件,具体分析如下表。

表8-2 竣工环境保护验收合格相符性分析一览表

| 序号 | 不得出具验收合格意见的情形 | 本项目情况 | 相符性分析 |
|----|---|--|---------------|
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施,或者环境保护设施不能与主体工程同时投产者使用的。 | 项目验收内容已按照环评及批复 文件要求落实相应的水、大气、噪 声、固体废物环境保护设施,环保 设施与主体工程同时投入使用。 | 符合验收合格 条件。 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关 标准、环境影响报告书(表)及其审 批部门审批决定或者重点污染物排 放总量控制指标要求的。 | 经监测,项目污染物排放符合相关 标准要求。经核算,项目污染物排 放总量符合环评及环评批复的总 量控制指标要求。 | 符合验收合格 条件。 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该 建设项目的性质、规模、地点、采用 的生产工艺或者防治污染、防止生态 破坏的措施发生重大变动,建设单位 未重新报批环境影响报告书(表)或 者环境影响报告书(表)未经批准的。 | 项目环评经批准后,无重大变动。 | 符合验收合格 条件。 |

| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治 理完成,或者造成重大生态破坏未恢 复的。 | 项目在施工期间,无环境污染事件、环保处罚、环保投诉。 | 符合验收合格 条件。 |
|---|---|---|---------------|
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证 排污或者不按证排污的。 | 项目已填报《固定污染源排污登记 表》并取得《固定污染源排污登记 回执》。 | 符合验收合格 条件。 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依 法应当分期验收的建设项目,其分期 建设、分期投入生产或者使用的环境 保护设施防治环境污染和生态破坏 的能力不能满足其相应主体工程需 要的。 | 项目配套的环境保护设施能满足 主体工程的要求。 | 符合验收合格 条件。 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和 地方环境保护法律法规受到处罚,被 责令改正,尚未改正完成的。 | 项目受到环保处罚,已改正完成。 | 符合验收合格 条件。 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实, 内容存在重大缺项、遗漏, 或者验收结论不明确、不合理的。 | 验收报告根据环保验收规范等进行编制,基础资料数据真实可信,内容无重大缺项、遗漏,验收结论明确合理。 | 符合验收合格 条件。 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定 不得通过环境保护验收的。 | 项目无其他环保法律法规规章等 规定不得通过环保验收的情形。 | 符合验收合格 条件。 |

建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):

填表人(签字):


项目经办人(签字):

| | 项目名称 | 广州南峰乐器 吨、护板 4.9 | 广年产塑料胶条 29.5 吨. 吨建设项目 | 、塑料细条 17.8 吨、 | 、雕刻片板 17.8 | 项目代码 | C2929 塑料零件及 | 其他塑料制品制造 | 建设地点 广州市番禺區 | 区大龙街大龙村石龙 | ■ 比岗路 20 号 D 座 301 | | |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|------------|---------|----------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | 行业类别 (分类管理名录) | 47、塑料制 | 品制造 | | | 建设性质 | ☑新建 □改排 | → 建 □技术改造 | 项目厂区中 | 区中心经度/纬度 北纬 22.968959°, 东 | | 22.968959°, 东经 11 | 13.422264° |
| | 设计生产能力 | 塑料胶条 29.5 吨/年 | 5 吨/年、塑料细条 17.8 吨 | 17.8 服刻片板 17.8 | 吨/年、护板 4.9 | 实际生产能力 | 塑料胶条 29.5 吨/年 板 4.9 吨/年 | F、塑料细条 17.8 吨/s | 丰、雕刻片板 17.8 吨 年、护 | 环评单位 | 广州市 | 番禺环境科学研究院 | 所有限公司 |
| | 环评文件审批机关 | 广州市生态环 | 境局番禺区分局 | | | | 审批文号 | 穗 (番) 环 | 管影 [2020] 41 号 | 环评文件类型 | 报告表 | | |
| 建 | 开工日期 | 2016年7月 | | | | | 竣工日期 | | 2020年1月 | 排污许可证申领 | 项时间 / | | |
| 建设项目 | 环保设施设计单位 | | | / | | | 环保设施施工单 | 位 | 广州市中扬环保工程有限公司 | 本工程排污许可证 | 正编号 / | | |
| | 验收单位 | | | / | | | | | 广东企辅处环安检测技术有限 公司 | 验收监测时工》 | R | > 75% | |
| | 投资总概算 (万元) | | | 80 | | | 环保投资总概算 | (万元) | 15 | 所占比例(%) | | 16.25 | |
| | 实际总投资 | | | 80 | | | 实际环保投资(| 万元) | 15 | 所占比例(%) | | 16.25 | |
| | 废水治理 (万元) | 1.0 | 废气治理 (万元) | 8.0 | 噪声治理() | 万元) 1.0 | 固体废物治理(| 万元) | 3.0 | 绿化及生态() | 5元) 0 | 其他 (万元) | 0 |
| | 新增废水处理设施能力 | / | | | | · | 新增废气处理设 | 施能力 | / | 年平均工作时 | | 2000h/a | |
| | 运营单位 | 广州南峰乐器 | ir | | | 运营单位社会 | 统一信用代码(或 | 组织机构代码) | 9144010172989589XW | 验收时间 | 2020年 | 7月~2020年12月 | 1 |
| | 2=31.4/m | 原有排 | 本期工程实际排放 | 本期工程允许 | 本期工程产 | 本期工程自身 | 本期工程实际 | 本期工程核定排 | 本期工程"以新带老" | 全厂实际排放 | 全厂核定排放总 | 区域平衡替代 | 排放增减 |
| | 污染物 | 放量(1) | 浓度(2) | 排放浓度(3) | 生量(4) | 削减量(5) | 排放量(6) | 放总量(7) | 削减量(8) | 总量(9) | 量(10) | 削减量(11) | 量(12) |
| | 废水 | | | | | | 0.00684 | | | 0.00684 | | | +0.00684 |
| 污染 | 化学需氧量 | | 120 | 500 | 0.0092 | 0.001 | 0.0082 | | | 0.0082 | | | +0.0082 |
| 物排放达 | 氨氮 | | 7.07 | / | 0.0017 | 0.0012 | 0.0005 | | | 0.0005 | | | +0.0005 |
| 标与 | 石油类 | | | | | 7 | | | | | | | |
| 总量 控制 | 废气 | | | | | / | 757.6 | | | 757.6 | | | +757.6 |
| T | 二氧化硫 | | | | 17 | | | | | | | | |
| 业建 | 烟尘 | | | | VI | | | | | | | | |
| 设项 目详 | 工业粉尘 | | | 2 | | | | | | | | | |
| 填) | 氮氧化物 | | | | | | | | | | | | |
| | 工业固体废物 | | | | 7 | | | | | | | | |
| | 与项目有关的其 非甲烷总烃 | | 0.11 | 100 | 0.024 | 0.0232 | 0.0008 | | | 0.0008 | | | +0.0008 |
| | 他特征污染物 苯乙烯 | | 1.72×10 ⁻³ | 50 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00002 | | | 0.00002 | | | +0.00002 |

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升; 大气污染物排放浓度——毫克/立方米。




附图 1 地理位置图





附图 3 四至情况图



附图 4 环境敏感目标分布图







废气处理设施《二级活性炭吸附装置

废气收集设施 (集气罩)

附图 5 环保设施现场情况







废气监测采样口

附图 5 环保设施现场情况



附图 5 环保设施现场情况





附图 5 环保设施现场情况



附图 6 排污口规范化现场情况





废气排放口 远照

附图 6 排污口规范化现场情况





噪声排放源 远照

附图 6 排污口规范化现场情况







一般固废暂存场所 近照

一般固废暂存场所 远照

附图 6 排污口规范化现场情况





附图 6 排污口规范化现场情况





附图 6 项目现场情况





附图 6 项目现场情况

广州市生态环境局

穂(番)环管影[2020]41号

广州市生态环境局关于广州南峰乐器厂作产塑料 胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕刻片 板 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项目 环境影响报告表的批复

广州南峰乐器厂 (9144010172987 85 %)

你单位报送的《广州南峰乐器广年产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕刻片板 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项目环境影响报告表》(以下贫称"《报告表》")及附送资料收悉。经研究,现批复如下:

一、广火即全压器厂年产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕剂片板 3.8 吨、护板 4.9 吨建设项目(以下简称"该项目" 为2.5 户 为市番禺区大龙街大龙村石龙岗路 20 号 D 座 301,少数为各为年生产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕刻片 5.1 8 吨、护板 4.9 吨。该项目占地面积 1000 平方米,总建筑面积 1000 平方米,总建筑面积 1000 平方米,租用一栋四层厂房中的第三层;主要设备有挤出机机组 4 台、冲床 3 台、切条机 1 台、雕刻机 3 台、空压机 1 台;员工 8 名,内部不安排食宿。

按照《报告表》的评价结论,在落实各项环境保护措施后, 该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制,从环境



保护角度,在现选址处建设可行。经审查,我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

- 二、该项目各类污染物排放控制要求如下:
- (一)在未接驳净水厂纳污管网前,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段—级标准、在接驳净水厂纳污管网后,生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准。全活污水排放量不超过72吨/年。
- (二)注塑产生的有机废气执行《合成被贴工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 4、表为太气质杂物排放限值,生产过程产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界二级新扩改建标准值以及排气简排放限值要求。
- (三)边界噪声排放拢标《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 英区限值,即:昼间≤65 分贝,夜间≤55 分贝。
- 三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施,建占的好以下工作:
- (→ 排水系统采用雨污分流;冷却塔冷却水循环使用,不外排 市政污水管网完善前,生活污水经三级化粪池预处理后进入自建污水处理设施处理达标后排放;市政污水管网完善后,生活污水经三级化粪池预处理后,经市政排污管网排入前锋净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口1个。
- (二)项目注塑工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置 处理达标后经15米高排气筒排放。项目设置废气排放口1个。



加强车间边界无组织排放废气的监控,确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求,监测超标时应对无组织排放废气进行收集、净化处理。

- (三)选用低噪声设备,合理布设生产车间,对噪声源果取 隔声、减振等措施,定期检修设备。
- (四)废活性炭等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存 污染控制标准》(GB18597-2001)要求的专用实本分析存放并委 托具备危险废物处理资质的机构处理。
- 四、该项目的性质、规模、地点 采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生更为成功的,你单位应当更新报批环境影响评价文件。
- 五、该项目建设应严格地,所配套建设的环境保护,连广东车体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护,三同时"制度,具体要求如下:
- (一)项目或工后,建设单位应当按照国务院生态环境行政 主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验 收、编制设设报告,依法向社会公开。
- 二)项目配套建设的环境保护设施经验收合格后,方可投入产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题,应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定,你单位可以在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼,电话: 020-83555988)或广东省生态

环境厅(地址:广州市天河区龙口西路 213 号,电话: 020-87533928) 申请复议;或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行 政复议、行政诉讼期间内,不得停止本决定的履行。



方式: 主动公开

抄送:广州市生态环境局番禺区分局执法监察大队、第四环境保护所, 广州市番禺环境科学研究所有限公司。

广州市生态环境局

穗番环罚 [2019] 25号

广州市生态环境局行政处罚决定书

广州南峰乐器厂(法定代表人: 吴平波):

2019年5月8日环保执法人员检查发现,你单位于2016年2月(工商地址变更时间为2017年8月)搬迁至广州市番禺区天龙街大龙村石龙岗路20号D座301建成一个资料制品生产项目,主要从事乐器配件的生产,生产过程中产生噪声。工艺废气、固体废物、生活废水等污染物,需要配金净设的环境保护设施未建成,便投入生产。

以上事实,有现场检查(勘察)笔录、调查询问笔录、现场 照片等证据证实。

係单位上述行为,违反 《建设项目环境保护管理条例》 1998 年11月29日国务院 令第253号发布)第十六条的有关规定。

2019年7月16日我局向你单位送达了广州市生态环境局番 禺区分局有政办罚听证告知书(穗番环罚听告[2019]18号), 你单位逾期没有提出听证申请。

根据《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日国 务院令第253号发布)第二十八条之规定,本局现依法对你单位 作出如下行政处罚:

- 1、责令你单位停止生产;
- 2、罚款叁万元整。

你单位应在接到本处罚决定书之日起15日内,凭广州市非税 收入缴款通知书,前往非税收入代收银行办理缴款;如逾期不缴, 本局将每日按罚款额的百分之三加处罚款。

如不服本行政处罚决定,可在接到本决定之日起 60 日内,向广州市人民政府(地址:广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2楼,电话: 83555988)或广东省生态环境厅(地址:广州市人河区龙口西路 213 号,电话: 87533928、87531656)提出分数分分申请;或六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼 行政复议、行政诉讼期间内,不得停止对本决定的履行

你单位逾期不申请复议、不向人民法院起诉,又不履行本行 致处罚决定的,本局将依法申请人及法院强制执行。








污染源排污口申报表

| | | | 排污 | 单位 | 基本 | 情 | 况 | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------|--|---------|------------|------|--------|--------|------|------------|--|
| 单位名 | お(盖章) | 广州 | 南峰乐器厂 | 主' | 管机关名 | 称 | 广州市 | 生态环 | 境局番禺 | 日区分局 | |
| 项目 | 目名称 | 29.5 吨、塑制 刻片板 17.8 | 器厂年产塑料胶系 4细条 17.8 吨、 吨、护板 4.9 吨 设项目 | 雕《 | | | | 有限责任公司 | | | |
| 环保机构名称 广州市中扬环保工 | | | 环保工程有限公司 | 司 环1 | 保设施投 | 资 | | 1 | 3万 | V | |
| 项目 | 1 地址 | | 大龙街大龙村石 号 D 座 301 | 龙污 | 水排放总: | 里 | . 1 | 72 | 吨/年 | | |
| 单位 | 立 地 址 | | 大龙街大龙村石 号 D 座 301 | 龙电话 | 1380275 | 7613 | 联系人 | 吴平河 | 皮 邮编 | 511400 | |
| | 抖 | 放口(| 源)、标志 | 5 牌、 | 污 染 | 治理 | 设 施 | 情》 | 兄 | | |
| 废水排放 | 编号 | 排放口名 称 | 排放污染物 | 排放去 | 句 平面 | | 牌类别 提示 | 警告 | | 名称及型 号 | |
| 排 放 口 | WS-01 | 生活污水 排放口 | pH、COD _{cr} 、BOD₅、 SS、NH₃-N 等 | 前锋净水 | 100 | | √ | | 三级1 | 化粪池 | |
| 座 | 编号 | 排放源名 称 | 排放污染物 | 烟囱高 | 度 | · | | | | | |
| 废气排放 | FQ-01 | 废气排放口 | 非甲烷总烃、苯 乙烯、臭气浓度 | 15 米 | 4 | | 4 | | | 舌性炭吸 装置 | |
| | | | 7- | | | | | | | | |
| 噪 | 编号 | 排放源名 | 噪声类别 | 噪声强力 | 度 | | | | | | |
| 噪声排放源 | ZS-01 | 生产设备 | 机械噪声 | 65-85dB | (A) √ | | √ | | | 振等综合 措施 | |
| 源 | | | | | | | | | | | |
| 固体 | 编号 | 废物名称 | 废物来源 | 堆场面积 | 枳 | | | | | | |
| 废_物 | GF-01 | 一般工业 废物 | 边角料、废包装 材料、生活垃圾 | 6 平方> | k ✓ | | ✓ | | 交由相关 | 单位处理 | |
| 处 置 | GF-02 | 危险废物 | 废活性炭 | 2 平方> | * 1 | | | 4 | | 质单位处 里 | |




附件 5 验收监测期间生产工况

验收监测期间生产负荷表

| 监测日期 | 产品名称 | 设计年生产量 | 设计日生产量 | 实际日生产量 | 生产负荷 |
|---------|------|--------|--------|--------|------|
| | 塑料胶条 | 29.5 吨 | 0.12 吨 | 0.096t | 80% |
| 2020年9月 | 塑料细条 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.056t | 80% |
| 21 日 | 雕刻片板 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.056t | 80% |
| | 护板 | 4.9 吨 | 0.02 吨 | 0.016t | 80% |
| | 塑料胶条 | 29.5 吨 | 0.12 吨 | 0.098t | 82% |
| 2020年9月 | 塑料细条 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.057t | 81% |
| 22 日 | 雕刻片板 | 17.8 吨 | 0.07 吨 | 0.057t | 81% |
| | 护板 | 4.9 吨 | 0.02 吨 | 0.016t | 80% |



推荐产品





危险废物处理处置服务合同

中普危废合同[27-20208]丁リ号

甲方:广州南峰乐器厂

地址:广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路 20 号 D 座 301

乙方: 东莞中普环境科技有限公司

地址: 东莞市企石镇东山村木棉工业区

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境发光》《广东省固体废物污染环境防治条例》及相关环境保护法律、法规的规定。中方仓生产力制,所产生的工业危险废物,需交由有资质公司处理处置。乙方依法取得了由环境保护行政主管部门颁发的《危险废物经营许可证》。经双方协商一致同意,特签订如下合同:

第一条 甲方委托乙方处理的废物种类、数量、期限:

①甲方委托乙方处理的废物种类、数量情况如下表:

| 序号 | 废物编号 | 废物名称 | 国义方式 | 預计量(吨/年) |
|----|------|------|------|----------|
| 1 | HW49 | 废活性炭 | 袋块 | 0.3 |

②本合同期限自 2020 年 08 月 15 日至 2021 年 08

③废物处理价格、运输装卸费用详见合同财件。

第二条 甲乙双方合同义务

甲方义务:

①甲方应将合同中所约定的**总**险废款及其包装物全部交予乙方处理,合同期内不得另行处理或 交由第三方处理。否则,甲方、担由此造成的经济及法律责任。

②甲方应向乙方明确处产运营过程中产生的危险废物的危险特性,配合乙方的需求提供废物的 环评信息、安全数据信息、产废频次、甲方现场作业注意事项等。并协助乙方确定废物的收运计 划。

《甲方遊保证废物包装物完好、结实并封口紧密,防止所盛装的危险废物在存储、装卸及运输 以程发生泄漏或渗漏等异常;并根据物质相容性的原理选择合适材质的包装物,甲方应将特处理废物实料摆放,以方便装车。否则,乙方有权拒绝接收。若因此造成乙方或第三方损失的,由甲方承抢相应的经济赔偿或法律责任。若废物性状发生重大变化,可能对人身或财产造成严重损害时,甲方应及时通知乙方。

⑤甲方有义务提供废物装车所需的叉车、相关辅助工具、装车场地等供乙方现场使用。

⑧甲方应确保收运时交子乙方的废物不得出现以下异常情况:

A、品种未列入本合同范围,即废物种类超出本合同约定的危险废物种类范围,或危险废物中混 杂有生活垃圾或其他垃圾或其他固体废物。(尤其不得含有易爆物、放射性物质、剧毒性物质等);

- B、标识不规范或错误:
- C、包装破损或密封不严;







- D、两类及以上废物人为混合装入间一容器内:
- E、若合同中含有污泥类废物,则污泥含水率>85%(或有游离水滴出);
- F、其他违反危险废物包装、运输的国家标准、行业标准及通用技术要求的异常情况; 乙方义务:
 - ①乙方应保证所持有的危险废物经营许可证、营业执照等相关证件的在合同期内的有效性。
- ②乙方应具备处理处置工业废物(液)所需的条件和设施,保证各项处理条件和设施符合国家 法律、法规对处理工业危险废物(液)的技术要求。
 - ③乙方在接到甲方收运通知后,按约定一致的时间到甲方指定收运地址、场所收取废物、
- ①乙方应确保危险废物的运输车辆与装卸人员能按照相关法律规定做好自我防护工作,在甲方厂区内文明作业,并遵守甲方明示的环境安全制度,不影响甲方正常的生产。经营活动。
- ⑤乙方应确保废物运输单位具备交通主管部门颁发的危险废物《道路运输》图 15 1000 人用 车辆的驾驶人员需取得相应机动车驾驶证和相应危险货物运输从业资格证: 据运入资本盈名关法律 法规要求之证照。废物运输及处理过程中,应符合国家法律规定的环保和捐防要求或标准,不对环 境造成二次污染。

第三条 废物计量

①在甲方厂区内或者附近过磅称重,甲方提供计重工具、变效则之乙方及进行过磅核对数量、 误差较大,甲方需提供书面说明,否则乙方拒绝接收该车次废物。四方有义务协助乙方过磅相关事 宜。

②用乙方地磅(经计量所校核)免费称重。

第四条 废物交接有关责任

- ①双方在危险废物转移过程中,交接成物时,必须认真填写交接时间和《危险废物转移联单》 各栏目内容,作为双方核对废物种类。数量**及**收费的凭证。
- ②废物运输之前甲方废物名称及包含须得到之方认可,如不符合第二条甲方义务中的相关约定, 乙方有权拒运:由此给乙才造成运输、处理、处置废物时出现困难或事故,由甲方负责全额赔偿。
- ③乙方在验收中,如发现废物的足质标准不合规定或者甲方混杂其他废物的。应一面妥为保管,一面在检验后 5 2 2 年 1 内向另方提出书面异议。
- ①检验不合称成绩物 2.7.7.5达成书面的处理意见后, 乙方按合同规定出具对账单给甲方确认, 甲方应在 5 个工作区内执行承认。
- ⑤特处理及效的环境污染责任:在乙方签收并且双方对联单内容进行确认之前的环境污染问题,由飞负负责,为方交乙方签收并且双方对联单内容进行确认之后的环境污染问题,由乙方负
- ②公司有效期內如一方因生产故障或不可抗拒原因停頓,应及时通知另一方,以便采取相应的 应及排售。

第五条 合同的违约责任

①合同双方中一方违反本合同的规定,守约方有权要求违约方停止并纠正违约行为;如守约方书面通知违约方仍不改正,守约方有权终止或解除本合同且不视为违约。由此造成的经济损失及法律责任由违约方承担予以赔偿。

②合同双方中一方无正当理由撤销或者解除合同,造成合同另一方损失的,应赔偿由此造成的 实际损失。甲方所交付的危险废物不符合本合同约定的,乙方有权拒绝收运:乙方也可就不符合本 合同约定的危险废物处置费用另定单价,经双方商议同意后,由乙方负责处理;若甲方将上述不符 中普环境

合本合同约定的危险废物转交给第三方处理或者由甲方自行处理,因此而产生的全部费用及法律责 任由甲方承担。

③若甲方隐瞒或欺骗乙方工作人员,使本合同第 A F 条的异常废物交付给乙方,造成乙方运输、贮存、处置废物时出现困难、事故的,乙方有权拒收或将该批废物返还给甲方,并要求甲方赔偿因此而造成的全部经济损失(包括分析检测费、处理工艺研发费、废物处理处置费、运输费、事故处理费等),以及承担全部相应的法律责任,乙方有权根据有关环境保护法律、法规的规定上报环境保护行政主管部门。

第六条 保密条款

①任何一方对于因本合同(含附件)的签署和履行而知悉的对方的任何商业信息,包括但义限于处理的废物种类、名称、数量、价格及技术方案等,均不得向任何第三方透露(表面,是信息是交环保行政主管部门审查的除外)。

②一方违反上述保密义务造成另一方损失的,应赔偿另一方因此而产生的实际,

第七条 合同的免责

在合同期内甲方或乙方发生不可抗力事件或政策法律变动而不能通行本合同时,应在不可抗力 事件发生之日起3日内向对方书面通知不能履行或者延期履行。每分履行的运由。在取得相关证明 并书面通知对方同意后,本合同可以不履行或者延期履行。每分履行》并免予承担不能履行部分的 违约责任。

第八条 合同争议解决方式

因本合同发生的争议,由双方友好协商解决; 为为成人的可念订补充合同,补充合同与本合同约定不一致的,以补充合同约定的内容为准。若见方义立次、效意见,任何一方可把争议事项提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。

第九条 合同其他事宜

①本合同一式即份,自双方盖章、数权代表案字之日起生效,甲方持一份,乙方持叁份(其中2份为运输公司留存及环保部门各验)。

②双方签订的合同附件/ 补充合同。作为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

③本合同书未尽证在,安《中》人民共和国合同法》和有关环保法律法规的规定执行;其他的 修正事宜,经双头换商量及此为行签约,补充合同与本合同具有同等法律效力。

④本合及期满量 个有人双方可根据实际情况协商续期事宜。

甲方(蓋章)

乙方(盖章): 东莞中普环境科技有限公司

授权代表(签字):

金孙

日期: 2020 8 15

FI till.

3020 A

3/4



合同附件:本附件是合同编号: 号《危险废物处理处置服务合同》不可分割的一 部分。(注:此合同附表包含双方商业机密,仅限于内部存档,不得向外提供。)

关于合同费用结算的附件

甲方:广州南峰乐器厂

乙方: 东莞中普环境科技有限公司

(一) 甲方危险废物收费清单:

| 序号 | 危度类别/代码 | 危废名称 | 包装方式 | 数量 (吨/年) | 处理费用 | 超出資用 | 处置方式 |
|---------|-------------------|------|------|----------|-----------|----------|--------|
| 1 | HW49 (900-041-49) | 废活性炭 | 袋装 | 0.3 | ¥10000元/年 | Y 85元 公斤 | 其他 D16 |
| annono. | 合i | t | | 0. 3 | | | |

备注:

- 1. 上述废物合计总额为人民币: 10000 元 (大写人民币: 壹万元整)
- 2. 以上报价含税(实际税率以开票时国家税率为准)、仓储费、化验分析费、
- 3. 含 1 次运输费 (8 吨/车次) ,超出的运输费为 3500 元/车次,由甲方支付。

(二)付款方式与乙方账户资料:

付款方式: 合同签订后, 甲方需在10个 款转账形式全额支付合同款 项。并将付款凭证提供给乙方确认。乙方确认

账户名称: 东莞中普环境科技有限公司

地 址及电话: 东莞市企石镇东山村、棉工 图区、0769-26999699

开户行:中国建设银行股份有限公司家等是安支行

账号: 4405 0110 2536 0000 1008

银行联号:105602001164

(三)逾期付款责备

甲方逾期支付处理 里处置费, 条承担违约责任外, 每逾期一日按应付总额 5%支付滞纳金给乙方。超过 即解除合同而无须通知甲方,由此造成一切后果由甲方自负,合同解除 还应向乙方支付违约金 10000 元。

乙方(董章): 东莞中普环境科技有限公司

授权代表(签字):

收运联系人/联系电话: 李冬梅 13686664885

日期: 2020 8-15



Leachcochchchchchchchr

编号: Nº 0371727

营业执照

统一社会信用代码 91441900MA4120NV8R

名

称 东莞中普环境科技有限公司

类

型 有限责任公司(自然人投资或产品

住

所 东莞市企石镇东山林 棉工业

法定代表人 陈庆高

注册资本人民间

成立日期。2016年05月25日

营业期限米

经营危围

再生資源回收(含度旧金属回收),收集、贮存、处置危险废物 不含利用危险废物生产危险化学品);研发、设计、生产、销 信。环保产品、环保设备、电子产品,环保技术咨询服务,环保 技术研发推广及应用。(依法须经推准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动。)



登记机关

請于毎年6月30日前接近年底报告。 逾期将受到信用部规和处罚。 途径: 董录企业信用信息公示系统。 咸"东莞工商"被信公众号。

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

企业例用信息公示系统网址。

http://gaxt.gdgs.gov.cn/



固定污染源排污登记回执

登记编号:9144010172989589XW001W

排污单位名称:广州南峰乐器厂

生产经营场所地址:广州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路2 0号D座301

统一社会信用代码: 9144010172989589XW

登记类型: ☑首次 □延续 □变更

登记日期: 2020年06月02日

有效期: 2020年06月02日至2025年06月01日



注意事项:

- (一)你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政制、标准等,依法履行生态环境保护责任和义务,采取措施防治环境污染。做到大家物稳定达标排放。
- (二)你单位对排污登记信息的真实人、推确性和完整性负责,依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。
- (三)排污登记表有效期内, 你本位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以 及采取的污染防治精液分后息发生变动的, 应当自变动之日起二十日内进行变更登记。
- (四) 你单位着因关闭等原因不再排污,应及时注销排污登记表。
- (五) 你单位为生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的,应按规 念及时况变排污许可证申请表,并同时注销排污登记表。
- *) 若你单位在有效期满后继续生产运营,应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯,请关注"中国排污许可"官方公众微信号



详细地址::::[广州市番禺区大龙屿大龙村石龙岗路 20 号:

914401[3583350984]

社会信用代码。

域镇污水排入排水管网许可证(剧本)

禁火が名称・・・ / 广北市権国权古被果田加工場・

法定代表人

〇年一月十七日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

有效期; 二〇二〇年一月上七日至二〇二一年一月上六日

特此发证。

许可证编号: 番水棒水 [20200117] 第60号:::::

广州南峰乐器厂年产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕刻片板 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项目 环保设施管理岗位责任制

- 一、热爱本职工作, 遵守所服务的部门的各项规章制度
- 二、坚守工作岗位,不串岗、不离岗、不睡觉、不做与岗位无关的事。
- 三、当值时认真负责,加强巡回检查设备运行状况,做好运行记录。
- 四、发现设备不正常时,及时处理,做好记录及时上报主管领导部门,不得隐瞒。
- 五、根据环保设备性能及工艺参数,搞好运行管理,注意各项指标变化,调整工艺运行,做到随时发现问题,随时解决。
 - 六、遵守安全技术操作,劳动保护和防火条例,做到文明生产。 七、负责做好本岗设备的保养和环境卫生工作。

广州南峰乐器厂年产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 17.8 吨、雕刻片板 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项目 环保设施维修保养制度

- 一、环保设施维修和管理人员应遵照设备说明书的有关要求和维修规程,按期进行设备的维修和保养,并做好记录,使设备处于正常完好的状态,保证设备正常运行。
- 二、每天对设备进行检查,发现问题应及时维修。严格按照设备的操作规程进行操作。按时检查设备的工作情况,是设备处于良好的运转状态,延长设备的使用寿命。
- 三、对老化的和损坏或经检查不符合要求的零件应及时进行更 换,应定期进行更换的零配件应提早做好计划购买。
 - 四、制定大中小维修计划,并严格执行。
- 五、所有设备都必须经常做清污处理,做好设备的卫生,保证设备的运行效率,防止设备被腐蚀,环境被污染。
 - 六、有备用的设备,应按设备的有关要求确定备与用关系。





广东企辅健环安检测技术有限公司

Guangdong Qifu Testing Technology Co.Ltd.

检测报告

TEST

REPORT

报告编号:

Report No: 委托单位:

Client:

受检单位:

Inspected:

受检单位地址;

Add. of Inspected

项目名》。 Project name

检测类别:

HZ AL CHAIR

Report Date

Q**F2**00918202

州南峰乐器厂

广州南峰乐器厂

州市番禺区大龙街大龙村石龙岗路 20 号 D座 301

广州南峰乐器厂年产塑料胶条 29.5 吨、塑料细条 7.8 吨、雕刻片板 17.8 吨、护板 4.9 吨建设项目

验收监测

2020年10月14日

广东企辅健环安检测技术有限公司

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

声明

- (一)本公司保证检测的公正、准确、科学和规范,对出具的检测数据负责,并对 委托单位或受检单位所提供的样品和技术资料保密。
- (二)本公司的抽(采)样程序和检测过程按照国家有关技术标准、规范或相应的 检测细则的规定执行。委托送样检测结果仅对来样负责:本公司负责采样的 其检测结果仅代表在委托单位或受检单位提供的现场采样工况环境条件、 现场检测及所采集样品的检测结果。
- (三)本报告除签名为手写体以外,其余信息内容均为打印字体,允益测力、本核人、批准人签名,或涂改,或未盖本公司红色检测报告。从用文及骑缝章无效。
- (四)未经本公司书面同意,不得部分复制报告(完整复户除外)对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担办、报告非正确使用所引发的法律责任。
- (五)未经本公司书面同意,本报告内容及《公司》不得作为产品标签、广告、 商业宣传使用。
- (六)对本报告有异议希望复捻,该子项到报告之日起十五日内向本公司质管部提出书面申请。对于拨状不稳定、不易保存以及送检量不足以复检的样品,恕不受理复检。
- (七)本公司实验 (七) : 戶州市南沙区番中公路横沥段 5 号 301 房: 电话: 020-84523781; 每頁: 020-84523781; 邮编: 511466。



一、基本信息

| 采样日期 | 2020-09-21~2020-09-22 |
|--------|--|
| 采样人员 | 张鑫、梁做天 |
| 检测人员 | 张惠芳、李小花、罗家生 |
| 主要采样仪器 | 智能期尘烟气分析仪(EM3088)、便携式个体采样器(EM系列) 多功能声级计(AWA5688)、便携式风速风向仪(DEM6) |
| 采样依据 | HJ 91.1-2019、GB/T 16157-1996、HJ/T 55-2000、GB 12348-2008 |

二、检测方法及仪器

| | CONTRACTOR OF STATES | 1000 | | | 4.7 |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|
| 检测 类别 | 检测项目 | 分析方法 | 检测依据 | 设备各额 | 检出限 |
| | pН | 玻璃电极法 | 《水和废水 监测分析方法》 (第四版增补版) | mit#] | 1 |
| | 悬浮物 | 重量法 | GB 149014989 | 万分之一天平 | 4mg/L |
| | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | COD 自动消解 回流仪 | 4mg/L |
| 废水 | 五日生化 需氣量 | 稀释与接收法 | NJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| | 氨氮 | 纳氏试剂分光 光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光 光度计 | 0.025mg/I |
| | 阴离子表面 活性的 | 亚甲蓝分为 光度法 | GB/T 7494-1987 | 分光光度计 | 0.05mg/L |
| | W | 組酸液分光 光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光 光度计 | 0.01mg/L |
| | 本甲烷总差 | 气相色谱法 | НЈ 38-2017 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m |
| 有组织 | 孝乙烯 | 二硫化碳解吸 气相色谱法 | 《空气和废气 监测分析方法》 (第四版增补版) | 气相色谱仪 | 0.010mg/m |
| | 臭气浓度 | 嗅辨 | GB/T 14675-1993 | 无臭袋 | 1 |
| | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 | 0.07mg/m ³ |
| 无组织 废气 | 苯乙烯 | 气相色谱法 | НЈ 584-2010 | 气相色谱仪 | 1.5×10 ⁻³ mg/m ³ |
| | 臭气浓度 | 嗅辨 | GB/T 14675-1993 | 采样瓶 | 1 |
| 噪声 | L _{eq} dB(A) | 声级计法 | GB 12348-2008 | 多功能声级计 | 1 |

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第1页共8页

三、环境因素检测结果

1. 工况监督

| 日期 | 产品名称 | 设计日产量 | 实际日产量 | 生产负荷 |
|------------|------|-------|--------|------|
| | 塑料胶条 | 0.12t | 0.096t | 80% |
| 2020 00 21 | 塑料细条 | 0.07t | 0.056t | 80% |
| 2020-09-21 | 雕刻木板 | 0.07t | 0.056t | 80% |
| | 护板 | 0.02t | 0.016t | 800 |
| | 塑料胶条 | 0.12t | 0.098t | 15.4 |
| 2020 00 22 | 塑料细条 | 0.07t | 0.057t | 81% |
| 2020-09-22 | 雕刻木板 | 0.07t | 0.0571 | 81% |
| | 护板 | 0.02t | BULR | 80% |

注: 实际日产量数据由企业提供

建设单位生产情况正常,检测范围内环保设施发生产运行。

2. 检测期间气象参数

| 日期 | 温度 (℃) | 4(X (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气状况 |
|------------|--------|-----------|----------|----|------|
| 2020-09-21 | 30 | 101.7 | 1.2 | 东北 | 畸 |
| 2020-09-22 | -31 | 101.1 | 1.1 | 东北 | 晴 |

3 海水

(1) 生汤污水(W1 处理前)

| | AA SWAARE EN | AA 4A. | 检测结果 | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|--|--|
| 采样自期 | 检测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | | |
| | рН | 无量纲 | 6.74 | 6.63 | 6.88 | 6.59 | 1 | | |
| | 悬浮物 | mg/L | 36 | 48 | 52 | 44 | 45 | | |
| | 化学需氧量 | mg/L | 126 | 132 | 122 | 124 | 126 | | |
| 2020-09-21 | 五日生化需氧量 | mg/L | 37.8 | 39.6 | 36.6 | 37.2 | 37.8 | | |
| | 氨氮 | mg/L | 23.5 | 23.8 | 23.2 | 23.7 | 23.6 | | |
| | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 12.4 | 13.2 | 15.7 | 15.2 | 14.1 | | |
| | 总确 | mg/L | 5.63 | 6.34 | 6.76 | 6.86 | 6.40 | | |

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第2页共8页

| 507 AM 111 400 | 检测项目 | AA IA | | | 检测结果 | | |
|----------------|----------|-------|------|------|------|------|------|
| 采样日期 | 经例为日 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| | pH | 无量纲 | 6.63 | 6.58 | 6.73 | 6.66 | 1 |
| | 悬浮物 | mg/L | 42 | 44 | 50 | 46 | 46 |
| | 化学需氧量 | mg/L | 133 | 142 | 148 | 153 | 144 |
| 2020-09-22 | 五日生化需氧量 | mg/L | 39.9 | 42.6 | 44.4 | 45.9 | 43.2 |
| | 氨氮 | mg/L | 25.4 | 24.8 | 26.3 | 26.8 | 25.8 |
| | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 11.6 | 12.4 | 12.8 | 13.2 | 12.5 |
| | 总磷 | mg/L | 5.46 | 5.28 | 5.63 | 5.70 | |

(2) 生活污水(W1 处理后)

| VOT AND 1-1 4841 | 4A 204-00 E1 | AA 13. | | | 位测约 | | | 标准 | 达标 |
|------------------|--------------|--------|------|------|------|------|------|-----|----|
| 采样日期 | 检测项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 | 限值 | 情况 |
| | pH | 无量纲 | 7.26 | 7.31 | 7.24 | 7.19 | 1 | 6~9 | 达标 |
| 2020-09-21 | 悬浮物 | mg/L | 25 | 34 | 36 | 31 | 32 | 400 | 达标 |
| | 化学需氧量 | mg/L | 111 | lls. | 109 | 106 | 111 | 500 | 达有 |
| | 五日生化需氧量 | mg/L | 30.0 | 31.9 | 29.4 | 29.7 | 30.2 | 300 | 达标 |
| | 氨氮 | well. | 6.58 | 6.74 | 6.63 | 6.56 | 6.63 | 1 | 1 |
| | 阴离子表面活性的 | mg/L | 3.86 | 4.25 | 4.84 | 4.73 | 4.42 | 20 | 达标 |
| | 总磷 | mg/L | 0.32 | 0.40 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 1 | 1 |
| | 794 | 无复纲 | 7.18 | 7.24 | 7.16 | 7.09 | 1 | 6-9 | 达标 |
| | MINN. | mg/L | 30 | 31 | 35 | 32 | 32 | 400 | 达标 |
| | 化学需氧重 | mg/L | 120 | 127 | 132 | 136 | 129 | 500 | 达标 |
| 2020-09-22 | 五日生化需氧量 | mg/L | 32.4 | 34.3 | 35.6 | 36.7 | 34.8 | 300 | 达标 |
| . 🗸 | 氨氮 | mg/L | 7.45 | 6.85 | 7.84 | 7.89 | 7.51 | 1 | 1 |
| | 初离子表面活性剂 | mg/L | 3.68 | 5.22 | 5.46 | 5.38 | 4.94 | 20 | 达标 |
| 11- | 总磷 | mg/L | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 1 | 1 |

注: 、执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)第二时段三级标准。 2、"/"表示该因子在标准限值下不作要求。

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效、本公司不承担任何法律责任。

4. 有组织废气

(1) 注塑有机废气 (GI 处理前)

| 采样 | 14.30 | ivet in | M Pe | | 检测 | 结果 | |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 日期 | 402.00 | 项目 | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| | 非甲烷 | 排放浓度 | mg/m³ | 2.25 | 2.36 | 2.37 | 2.33 |
| | 总烃 | 排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
| 2020- | 46 7 1st | 排放浓度 | mg/m³ | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.015 |
| 09-21 | 苯乙烯 | 排放速率 | kg/h | 8.30×10 ⁻⁵ | 6.69×10 ⁻⁵ | 7.64×10 ⁻⁵ | 7.54×10 ⁻⁵ |
| | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 977 | 1318 | 1318 | |
| | 标干 | 标干流量 | | 5190 | 5143 | 5094 | |
| | 非甲烷 | 排放浓度 | mg/m³ | 2.17 | 2.14 | 2.22 | 239 |
| | 总烃 | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| 2020- | -00 × 100 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.016 |
| 09-22 | 苯乙烯 | 排放速率 | kg/h | 7.79×10 ⁻⁵ | 9.21×10 | 8.12×10 ⁻⁵ | 8.37×10 ⁻⁵ |
| | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 733 | (31) | 777 | 1 |
| | 标干 | 标干流量 | | 5193 | 5/19 | 5072 | 1 |

(2) 注塑有机废气(GI处理后)

| 采样 | 44.30 | 检测项目 | | | 检议 | 结果 | | 标准 | 达标 |
|-------|------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|
| 日期 | 松砂 | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 限值 | 情况 |
| | 非甲烷 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 100 | 达标 |
| | 总烃 | 排放速率 | kgh | 4.68:-10- | 4.23×10 ⁻⁴ | 4.56×10 ⁻⁴ | 4.50×10 ⁻⁴ | 1 | 1 |
| 2020- | All vester | 排放浓度 | nig/m³ | 1.40×10 ⁻³ | 1.90×10 ⁻³ | 1.70×10 ⁻³ | 1.67×10 ⁻³ | 50 | 达标 |
| 09-21 | 苯乙烯 | 排放速率 | kg/h | 7/27×10 ⁻⁶ | 9.73×10 ⁻⁶ | 8.62×10 ⁻⁶ | 8.54×10 ⁻⁶ | 6.5 | 达标 |
| | 臭气浓度 | 排放浓度 | 无量级 | 174 | 309 | 417 | 1 | 2000 | 达标 |
| | 标干效果 | | m-/h | 3901 | 3843 | 3796 | 1 | 1 | 1 |
| | 非甲烷 | 排放浓度 | mg/m³ | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 100 | 达标 |
| | 总经 | 排放選率 | kg/h | 4.12×10 ⁻⁴ | 3.67×10 ⁻⁴ | 4.15×10 ⁻⁴ | 3.98×10 ⁻⁴ | 1 | 1 |
| 2020- | 10/10/ | 排放浓度 | mg/m³ | 1.90×10 ⁻³ | 1.30×10 ⁻³ | 2.10×10 ⁻³ | 1.77×10 ⁻³ | 50 | 达标 |
| 09-22 | 苯乙烯 | 排放速率 | kg/h | 7.12×10 ⁻⁶ | 4.77×10 ⁻⁶ | 7.92×10 ⁻⁶ | 6.60×10 ⁻⁶ | 6.5 | 达标 |
| | 臭人浓度 | 排放浓度 | 无量纲 | 174 | 550 | 417 | 1 | 2000 | 达标 |
| | 标干 | 流量 | m³/h | 3745 | 3673 | 3772 | 1 | 1 | 1 |
| | 排气筒 | 高度 (m) | | 15 | | | | | |
| | 处 | 型指施 | | | | 二级活性炭 | 吸附 | | |

注: 1、非甲烷总烃换行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中的表 4 大气污染物排放限值: 苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)中的表 4 大气污染物排放限值和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)。

2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》 (GB 14554-93) 表 2 排气筒排放限值要求。

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第4页共8页

5. 无组织废气

| 采样 日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 | | | 监控点 | 标准 | 达标 |
|----------------|----------------------|-------------|------|-------|------|------|-----|-----|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 最大浓度 | 限值 | 情况 |
| 2020- 09-21 | 非甲烷 总烃 (mg/m³) | 厂界上风向参照点 1# | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 4.0 | 1/4 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | 0.26 | 0.28 | 0.29 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 3# | 0.28 | 0.28 | 0.25 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 4# | 0.26 | 0.27 | 0.26 | | | |
| | 苯乙烯 (mg/m³) | 厂界上风向参照点 1# | ND | ND | ND | MA | | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | ND | ND | ND | | | |
| | | 厂界下风向监控点 3# | ND | ND | ND 4 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 4# | ND | ND | ND | | | |
| | 臭气浓度 (无量纲) | 厂界上风向参照点 1# | 12 | -11 | 12 | 16 | 20 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | 16 | 16 | 15 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 3# | 16 | 15 | N | | | |
| | | 厂界下风向监控点 4# | 15 | 15 | 15 | | | |
| 2020-09-22 | 非甲烷 总烃 (mg/m³) | 厂界上风向参照点 1# | 0.17 | 0.(4) | 0.18 | 0.29 | 4.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 24 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | | | |
| | | 厂界下风向监控人3# | 0.29 | 0.24 | 0.27 | | | |
| | | 厂界下风向监控点从 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | | | |
| | 苯乙烯 (mg/m³) | 厂界上风和参照点 1# | ND | ND | ND | ND | 5.0 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | ND | ND | ND | | | |
| | | 厂介于风向监护点3# | ND | ND | ND | | | |
| | | 厂界下以向监控点 4# | ND | ND | ND | | | |
| | ALEMAN | 7 上风向参照点 1# | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 达标 |
| | | 厂界下风向监控点 2# | 15 | 15 | 16 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 3# | 15 | 16 | 15 | | | |
| | | 厂界下风向监控点 4# | 15 | 15 | 16 | | | |

2、苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)和《恶臭污染物排放标准》 GB14554-93)的排放限值标准。

3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1 中臭气浓度厂界(新扩改建) 二级排放标准。

4、"/"表示该因子在标准限值下不作要求。

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第5页共8页

6. 厂界噪声


| 检测日期 | 检测点位 | 测量时段 | 检测结果 | 标准限值 | 达标情况 | |
|------------|--------------------|------|---------|------|------|--|
| | E 服 | 昼间 | 58.4 | 65 | 达标 | |
| | 厂界东侧外 1 米处 NI | 夜间 | 45.4 | 55 | 达标 | |
| | 厂界北侧外 I 米处 N2 | 昼间 | 60.9 | 65 | 达标 | |
| 2020-09-21 | | 夜间 | 43.2 | 55 | 达标 | |
| 2020-07-21 | 厂界西侧外 1 米处 N3 | 昼间 | 61.3 | 65 | 10 | |
| | | 夜间 | 50.8 | 55 | | |
| | 厂界南侧外 1 米处 N4 | 昼间 | 58.9 | 65 | 达标 | |
| | | 夜间 | 47.5 | 67 | 达标 | |
| | 厂界东侧外 1 米处 N1 | 昼间 | 9.21 | 65 | 达标 | |
| | 7 好小問介(小是)(1 | 夜间 | 45.1 | 55 | 达标 | |
| | 厂界北侧外 1 米处 N2 | 30 | 60.1 | 65 | 达标 | |
| 2020-09-22 | 7 FAGRIFF I ASC NZ | 夜间 | 50.3 | 55 | 达标 | |
| 2020-09-22 | 厂界西侧外 / 米处 N3 | 基何 | 62.2 | 65 | 达标 | |
| | A SERIEST ANDERO | 夜间 | 48.7 55 | | 达标 | |
| | 厂罗冷侧外 1米从 N4 | 昼间 | 58.0 | 65 | 达标 | |
| | 7 PARTITION OF INT | 夜间 | 50.3 | 55 | 达标 | |

2. 噪水执行 ()工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3 类标准。

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效。本公司不承担任何法律责任。

第6页共8页

四、采样布点图




注: ★为污水盐等点。《为有组织废气监测点: ○为无组织废气监测点: ▲为LANA的协会。

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第7页共8页

五、采样照片



废水监测点







噪声监测点

授权签字人

日期:

2020年10月14日

注:未经本公司书面允许,对本报告的任何局部复制、使用和引用均为无效,本公司不承担任何法律责任。

第8页共8页